

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Número trazado           | 1                                     |
| Municipio                | Santo Domingo                         |
| Departamento             | Antioquia                             |
| Operador                 | UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD |
| Aliado                   | 1                                     |
| Técnico responsable      | Antony Sanchez Hernandez              |
| Fecha diagnóstico        | 17/03/2026                            |
| Longitud aproximada      | -75.17062                             |
| Componentes relacionados |                                       |
| Observaciones generales  |                                       |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Total puntos de anclaje | 1         |
| Postes existentes       | 1         |
| Postes requeridos       | 0         |
| Longitud aproximada     | -75.17062 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Número del poste                  | 1             |
| Relación trazado-tramo            |               |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA    |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE  |
| Altura del poste (m)              | 8MTS          |
| Dirección de referencia del poste | Via principal |
| Propietario del poste             | EPM           |
| Tipo tensión                      | NO TIENE      |
| Red secundaria                    |               |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |