

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Cisneros
Departamento	Antioquia
Operador	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Aliado	1
Técnico responsable	Yobany Guzman Quiroz
Fecha diagnóstico	03/12/2025
Longitud aproximada	-75.08933713
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	1
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.08933713

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Carrera 21#20-40
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing a utility pole with a dense network of black wires. The pole is dark and has several white electrical boxes or components attached. In the background, a building with a light-colored facade and a window with a metal grille is visible. The sky is overcast and grey.	 A photograph showing a utility pole with a dense network of black wires. The pole is dark and has several white electrical boxes or components attached. The background is a plain, overcast sky.