

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Donmatías
Departamento	Antioquia
Operador	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Aliado	1
Técnico responsable	Antony Sanchez Hernandez
Fecha diagnóstico	18/03/2026
Longitud aproximada	-75.20594333333334
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	1
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.20594333333334

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	Frente al taller de moto
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	NO TIENE
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing a street scene. In the foreground, there is a concrete curb and a paved road. A utility pole stands on the left side of the road. To the right of the pole, there is a large tree with green leaves. In the background, there is a small, open-sided shelter with a brown roof. Two motorcycles are parked under the shelter. The sky is overcast.	 A close-up photograph of a utility pole. Several black cables are coiled around the top of the pole. The cables are bundled together and hang down. The background shows green leaves of a tree and a cloudy sky.