

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Anzá
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL AEI
Aliado	1
Técnico responsable	Faisury Cardona Morales
Fecha diagnóstico	27/05/2026
Longitud aproximada	-75.854217
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	1
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.854217

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE MADERA
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A low-angle photograph looking up at a large, thick tree trunk on the left. A wooden pole or branch extends diagonally from the bottom left towards the top right. In the background, a wooden structure with a tiled roof is partially visible through the dense green foliage.	 A low-angle photograph looking up at a large, thick tree trunk on the left. A wooden pole or branch extends diagonally from the bottom left towards the top right. In the background, a wooden structure with a tiled roof is partially visible through the dense green foliage.