

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Anzá
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL AEI
Aliado	1
Técnico responsable	Faisury Cardona Morales
Fecha diagnóstico	28/05/2026
Longitud aproximada	-75.8522483
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	1
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.8522483

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

Número del poste	8
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	90
El gabinete pertenece	TERCERO

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing a utility pole on a street. The pole has several wires and a small box attached to it. In the background, there are trees and a building with a corrugated metal roof. A white van is partially visible on the right side of the frame.	 A close-up photograph of a utility pole. A white box is mounted on the pole, and several wires are visible. The background shows trees and a building with a corrugated metal roof.