

## SOLICITUD DE SERVICIO



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

FOLIO 05448

DATOS DEL SOLICITANTE		FECHA	04/12/2023
NOMBRE	CESAR DANIEL MORENO AVILA		
UNIDAD	SE	ÁREA	NO ESPECIFICADA
CORREO ELECTRÓNICO	cesar.moreno@fgr.org.mx		
EXTENSIÓN	508269		

DATOS DE LA SOLICITUD		
INCIDENCIAS		PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN
<input type="checkbox"/>	ALTA/ BAJA DE EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/> CRÍTICO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO
<input type="checkbox"/>	LIMPIEZA/ JARDINERIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	MANTENIMIENTO	
DESCRIPCIÓN		
SUPERVISION DE PERSONAL TECNICO EXTERNO PARA MEDICIÓN DE PH Y CL EN AGUA DE CISTERNA DE REFORMA 75		
**SUGERENCIA DE MESA DE AYUDA**		
REQUERIMIENTOS		
<input type="checkbox"/>	OFICIO	
<input type="checkbox"/>	FORMATO	

DATOS DEL TÉCNICO	
NOMBRE DEL TÉCNICO	PROVEEDOR SERVICIO EXTERNO <i>SES</i>
ÁREA	DGAAA

TIEMPOS Y OBSERVACIONES		
RECEPCIÓN	Hora: 14:13:00	
TURNADO	Hora: 14:18:00	
SEGUIMIENTO 1		
SEGUIMIENTO 2		
SEGUIMIENTO 3		
CIERRE		

ACTIVIDADES		TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN
HORA		ACTIVIDAD
SOLUCIÓN		

BUENO  REGULAR  MALO

*Maria del Carmen Canchito Penón*  
MARIA DEL CARMEN CANCHITO PENÓN  
NOMBRE Y FIRMA  
TÉCNICO

*Cesar Moreno*  
CESAR MORENO AVILA  
NOMBRE Y FIRMA  
USUARIO



**Group Chemical Sanso S.A. de C.V.**

**INFORME TÉCNICO DEL MUESTREO  
HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO DE AGUA POTABLE**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	<b>Nº DE FOLIO</b>	110674
<b>Nº DE CONTRATO</b>	FGR/LPN/CN/SERV/022-12/2022	<b>FECHA DE MUESTREO</b>	04-12-23
<b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</b>	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE	<b>Nº DE ORDEN DE SERVICIO</b>	12
<b>DOMICILIO DEL INMUEBLE</b>	PASEO DE LA REFORMA No. 75, COL. GUERRERO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06300, CDMX.		
<b>RESPONSABLE DEL INMUEBLE</b>			

**EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN EN CAMPO**

Termómetro	Conductímetro	Equipo para medición de cloro residual	Equipo para medición de pH.	Equipo para medición de yodo.	Preparación de soluciones
MARCA PURKOR	MARCA HANNA INSTRUMENTS	MARCA AQUOR	MARCA MCOLORPH95T	MARCA LAMOTRE	MARCA
LOTE	PKTDS	LOTE H198312	LOTE 203504	LOTE MC723368	LOTE
CADUCIDAD		CADUCIDAD N/A	CADUCIDAD 05/11/23	CADUCIDAD 13/11/23	CADUCIDAD

\*\*\*DATOS DEL EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA TOMA DE MUESTRA\*\*\* (EN CASO DE QUE SEA OTRO TIPO DE EQUIPOS ESPECIFICARLO)

**PUNTO DE MUESTREO**

(CISTERNA)

LIMPIO/ SUCIO

13:30 Limpio

**HORA DE TOMA DE MUESTRA**

**CANTIDAD SUMINISTRADA DE HIPOCLORITO DE SODIO**

**DESCRIPCIÓN DEL MUESTREO**

COLOR	Clara Imposible				
OLOR					
SOLIDOS					
TEMPERATURA	14° 16°				
VALOR INSTANTÁNEO	7.0				
CONDUCTIVIDAD	298				
CLORO RESIDUAL	0.5				
YODO RESIDUAL	0.1				
DETALLES DEL MUESTREO					
CONDICIONES AMBIENTALES					
OBSERVACIONES					



**Group Chemical Sanso S.A. de C.V.**  
**INFORME TÉCNICO DEL MUESTREO**  
**HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO DE AGUA POTABLE**

RAZÓN SOCIAL	FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Nº DE FOLIO	110674
Nº DE CONTRATO	FGR/LPN/CN/SERV//022-12/2022	FECHA DE MUESTREO	04-12-23
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	12
DOMICILIO DEL INMUEBLE	PASEO DE LA REFORMA No. 75, COL. GUERRERO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06300, CDMX.		
RESPONSABLE DEL INMUEBLE			

PUNTO DE MUESTREO	
MUESTRA N° 2:	(COCINA)
CONDICIONES DEL ÁREA DE LA TOMA DE MUESTREO	LIMPIO/ SUCIO
HORA DE TOMA DE MUESTRA	13:35 Limpio

DESCRIPCIÓN DEL MUESTREO	
COLOR	Claro
OLOR	Tenue
SOLIDOS	150
TEMPERATURA	16°
VALOR INSTANTÁNEO	
pH	7.0
CONDUCTIVIDAD	300
CLORO RESIDUAL	0.5
YODO RESIDUAL	0.1
DETALLES DEL MUESTREO	
CONDICIONES AMBIENTALES	
OBSERVACIONES	



**Group Chemical Sanso S.A. de C.V.**  
**INFORME TÉCNICO DEL MUESTREO**  
**HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO DE AGUA POTABLE**

RAZÓN SOCIAL	FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Nº DE FOLIO	110674
Nº DE CONTRATO	FGR/LPN/CN/SERV/022-12/2022	FECHA DE MUESTREO	04-12-23
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	12
DOMICILIO DEL INMUEBLE	PASEO DE LA REFORMA No. 75, COL. GUERRERO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06300, CDMX.		
RESPONSABLE DEL INMUEBLE			

PUNTO DE MUESTREO	
MUESTRA N° 3:	(COCINA)
CONDICIONES DEL ÁREA DE LA TOMA DE MUESTREO	LIMPIO/ SUCIO
HORA DE TOMA DE MUESTRA	13:40 Lunes

**DESCRIPCIÓN DEL MUESTREO**

COLOR	Claro
ODOR	Tenue
SOLIDOS	161 mg/l
TEMPERATURA	16 °
VALOR INSTANTANEO	7.0
pH	3.02
CONDUCTIVIDAD	302
CLORO RESIDUAL	0.0
YODO RESIDUAL	0.1
DETALLES DEL MUESTREO	
CONDICIONES AMBIENTALES	
OBSERVACIONES	

RESPONSABLE DEL MUESTREO Y TRASLADO DE LA MUESTRA AL LABORATORIO	RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE DEL INMUEBLE
NOMBRE: Michelle Sánchez S.	NOMBRE: Jesús Arturo Sánchez S.	NOMBRE: Juan Marcos Pérez Chacón
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 