


AUDE AUTO EXPERTISE SARL  
La Ferraudière III - BP 1039  
665 Avenue Paul Henri Mouton  
11860 CARCASSONNE Cedex 09  
Tél. 0468116216 - Fax 0468116210  
Mail : contact@expert-auto-aude.fr



Date du rapport : 05/12/17  
Notre réf. : 880432  
Nom : SABATA JULIEN  
Société : AVIVA ASSURANCES  
N° de contrat : 77307494  
Réf. Société : A8575825  
Réf. Emetteur :  
Date événement : 22/11/17  
Date mission : 28/11/17

## Rapport d'Expertise

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.  
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Destinataire :

**LEUBA - DAUPHINE**  
**16 AVENUE PIERRE SEMARD**  
**BP 176**  
**11000 CARCASSONNE**

### VEHICULE EXPERTISE :

Immat.	: DZ-783-NC	Genre	: VP
Marque	: TOYOTA	Carrosserie	: BREAK
Modèle	: LANDCRUISE	Energie	: GO
Finition	:	Puissance	: 12CV
Type	: MJT8744U6397	Couleur	: Noir NAC
N° de série	: JTEBZ29J500026823	Nbr Places	: 8
N° de Formule:		Contrôle tech:	
Mise en circul.	: 16/10/03	PTRA	:
Kilométrage	: 187660 KM	PTAC	:
Usure pneus	: AVG : 40% AVD : 40%	Etat général	: Normal
	: ARG : 30% ARD : 30%		

### Personne concernée (Assuré)

SABATA JULIEN  
11 RUE DES PARAZOLS  
11600 VILLEGLY  
maison.jules.st.martin@gmail.com  
**Réparateur** (N. AGREE)  
MAC AUTO  
11 B RUE CHARLES AUGUSTE COULOM  
11000 CARCASSONNE  
N° SIRET : 82079188700012  
Tel : 0986413121 Fax :

NATURE DE L'EXPERTISE : Normale

### CIRCONSTANCES DE L'EXPERTISE :

- vu avant travaux le 30/11/17. Personnes présentes: BRIANC MATHIEU (REPARATEUR),  
LAURENT CHUPEAU (EXPERT (Du dossier))

PIECES COMMUNIQUEES : - Ordre de mission(Original)

NATURE EVENEMENT : Vandalisme

DOMMAGES IMPUTABLES : ENSEMBLE Moyenne Indéterminé

## CONCLUSIONS EN REPARATION

Montant de l'expertise

Répartition proportionnelle : *Détail en annexe*

**0,00 €TTC**

( 0,00 € HT)

Véhicule économiquement réparable et techniquement réparable

Non retenu dommage concernant le pare brise suite a des impacts de gravillons deja present et relevé lors du controle technique en piece jointe et feu ard casse suite au choc sur le bouclier ard alors que ces dommages ont ete declares par le proprietaire en plus des rayures suite a l acte vandalisme du 22/11/17.

Pour ces raisons nous chiffrons les 2 dommages en commentaire dans notre rapport.

Dossier transmis au service Fraude

PJ/ Controle technique  
PV de depot de plainte  
photos .

**L. CHUPEAU 000475-VE**  
**Expert en Automobile**

Ce rapport, établi sous réserve de garanties et de déclaration, ne constitue en aucun cas un ordre de réparation. Conclusions détaillées en annexe .