



TODO GAS S.A.
"Su solución en Gases Medicinales"

ACTA DE SERVICIO

Correctivo

OT-2026-00010

Emitido: 08/09/2026 10:47

Estado: Finalizada

1. Datos del activo y la intervención

Información del activo	Información de la intervención
HOSPITAL / CLIENTE Clinica Rosario Tesoro NOMBRE DEL ACTIVO Bomba de vacío CÓDIGO INTERNO HSJ--6701 TIPO DE ACTIVO Bomba	FECHA DE INTERVENCIÓN 08/09/2026 10:47 FECHA PROGRAMADA 22/09/2026 TÉCNICO RESPONSABLE Tecnico Technicazo DURACIÓN REAL 0:07:57.286736

2. Checklist ejecutado

General		
Campo	Respuesta	Observaciones
Nuevo localización gps	6.243944,-75.613911	
Nuevo fotografía	/media/evidence/photos/2f61c2ec-f8b1-42d3-9935-abe1128685dc/f9e0d915a4514089b59e979785212a76.webp	

Inicio: 08/09/2026 10:39 | Fin: 08/09/2026 10:46

3. Evidencia fotográfica



08/09/2026 10:45




Checklist
08/09/2026 10:46

4. Materiales utilizados

Repuesto / Insumo	Cantidad	Unidad
QA Filtro de concentrador (QA-FIL-001)	2,00	und

5. Firmas

FIRMA DEL TÉCNICO  Samuel 08/09/2026 10:45 SHA-256: 76DB2CEBD3AE2EEE...	FIRMA DEL RECEPTOR / CLIENTE
--	---