

1. Datos del activo y la intervención

Información del activo	Información de la intervención
HOSPITAL / CLIENTE Hospital San Vicente NOMBRE DEL ACTIVO Central de oxígeno medicinal CÓDIGO INTERNO OX-8b4efd	FABRICANTE Air Liquide MODELO Manifold MX-40 NÚMERO DE SERIE SN269ee6ad FECHA DE INTERVENCIÓN 08/09/2026 08:19 FECHA PROGRAMADA 09/09/2026 TÉCNICO RESPONSABLE Demo Tec DURACIÓN REAL 0:00:00.182825

Descripción de la intervención
El personal de enfermería reporta silbido constante.

2. Checklist ejecutado

General		
Campo	Respuesta	Observaciones
Presion de linea (bar)	4.5	

Inicio: 08/09/2026 08:19 | Fin: 08/09/2026 08:19

3. Evidencia fotográfica

Regulador principal antes de la intervencion
08/09/2026 08:19
GPS: 6,2442000, -75,5812000

4. Materiales utilizados

No se registraron materiales utilizados.

5. Firmas

FIRMA DEL TÉCNICO Juan Esteban Marulanda TECNICO DE GASES MEDICINALES 08/09/2026 08:19 SHA-256: C414CD0E204DE974...	FIRMA DEL RECEPTOR / CLIENTE
---	---