Onderhoudsverslag / Rapport d’entretien

Werkorder / Ordre de travail	WO-TESTANNOT1
Datum / Date	18/10/2026 15:00
Dossiers	1 (D-ANNOT1)
Techniekers / Techniciens	Joachim Lust (JL)

Dossier D-ANNOT1

Opmerkingen / Remarques

Technieker / Technicien: Joachim Lust (JL)

1 toestel / 1 appareil · Verstuurd / Envoyé: 18/10/2026 15:00

1. Er is geen visuele schade of beperking aan toestel bij aankomst. — Niet juist / Incorrect

Il n’y a aucun dommage visible ni aucune limitation de l’appareil à l’arrivée.

NL: Kras op het deurblad.

FR: [FR] Kras op het deurblad.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)

2. Het toestel werkte 100% bij aankomst. — Juist / Correct

L’appareil fonctionnait à 100 % à l’arrivée.

3. Er werden GEEN onderdelen vervangen. — Juist / Correct

AUCUNE pièce n’a été remplacée.

4. Er zijn geen extra onderdelen (parts request) te bestellen. — Juist / Correct

Aucune pièce supplémentaire (parts request) ne doit être commandée.

5. Er moet GEEN herstellingswerkorder (revisit) aangevraagd worden. — Juist / Correct

AUCUN ordre de travail de réparation (revisit) ne doit être demandé.

6. Na onderhoud is mechanisch alles ok. — Juist / Correct

Après l’entretien, tout est OK sur le plan mécanique.

7. Na onderhoud is elektronisch alles ok. — Juist / Correct

Après l’entretien, tout est OK sur le plan électronique.

8. Na onderhoud is het toestel 100% operationeel. — Juist / Correct

Après l’entretien, l’appareil est opérationnel à 100 %.

Extra informatie / Informations complémentaires

—

Foto’s / Photos




WO-TESTANNOT1_D-ANNOT1_1.jpg

NL: Kras op het deurblad, 1250 mm boven de vloer.

FR: [FR] Kras op het deurblad, 1250 mm boven de vloer.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)



WO-TESTANNOT1_D-ANNOT1_2.jpg