LISTA DE CHEQUEO CAMIÓN MULTIUSO

TIPO VEHÍCULO:	Camión multiuso	**MARCA:**	Mercedes-Benz
PATENTE:	KRDM12	**MODELO:**	Actros 2644
CONDUCTOR:	J. Pérez	**AÑO:**	2021
KILOMETRAJE:	184.320	**FECHA REVISIÓN:**	12/09/2026

ÍTEM		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
1.- INSPECCIÓN EXTERIOR DEL CAMIÓN							
1.1	Neumáticos del. y tras. en buen estado	**X**					
1.2	Tuercas de ruedas correctamente instaladas		**X**		Tuercas sueltas en rueda trasera derecha	M. Rojas	15/04/2026
1.3	Luces delanteras y traseras operativas	**X**					
1.4	Luces de freno y de señalización operativas	**X**					
1.5	Luces de emergencia operativas	**X**					
1.6	Espejos retrovisores laterales en buen estado	**X**					
1.7	Parabrisas y vidrios sin daños	**X**					
1.8	Limpiaparabrisas operativo	**X**					
1.9	Bocina / Claxon operativo	**X**					
1.10	Cinturones de seguridad en buen estado	**X**					
1.11	Chasis y carrocería sin daños estructurales	**X**					
1.12	Placa patente delantera y trasera legibles	**X**					
2.- ESTADO CISTERNA / ESTANQUE							
2.1	Estanque / Cisterna sin daños visibles	**X**					
2.2	Soldadura y uniones sin grietas visibles	**X**					
2.3	Tapas y registros correctamente asegurados	**X**					
2.4	Juntas y empaquetaduras en buen estado	**X**					
2.5	Válvulas sin fugas	**X**					
2.6	Mangueras y conexiones aseguradas	**X**					
2.7	Indicadores de nivel operativos	**X**					
2.8	Sistema de rebalse / protección en condiciones	**X**					
3.- SISTEMA DE SUCCIÓN / VACÍO							
3.1	Bomba de vacío en buen estado	**X**					
3.2	Bomba sin ruidos o vibraciones anormales	**X**					
3.3	Correas, acoplamientos y protecciones en buen estado	**X**					
3.4	Mangueras de succión en buen estado	**X**					
3.5	Acoples y conexiones de succión en buen estado	**X**					
3.6	Abrazaderas y elementos de fijación instalados	**X**					
3.7	Válvulas de succión operativas	**X**					
3.8	Filtro / protección de bomba operativa	**X**					
3.9	Indicador / manómetro de vacío operativo	**X**					
3.10	Sistema de corte / protección sobrellenado operativo	**X**					
3.11	Sistema de descarga operativo	**X**					
3.12	No existen fugas en el circuito de vacío	**X**					

ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
4.- SISTEMA DE HIDROJET / ALTA PRESIÓN						
4.1 Bomba de alta presión en buen estado	X					
4.2 Nivel de aceite de la bomba adecuado	X					
4.3 Manguera de alta presión sin daños, operativa	X					
4.4 Manguera correctamente almacenada	X					
4.5 Conexiones y acoples de alta presión en buen estado	X					
4.6 Pistola de alta presión en buen estado	X					
4.7 Dispositivo de accionamiento en buen estado	X					
4.8 Boquillas adecuadas para trabajo en buen estado	X					
4.9 Manómetro de presión operativo	X					
4.10 Válvula de alivio / seguridad operativa	X					
4.11 Válvulas de control operativas	X					
4.12 Sistema de descarga / recirculación operativo	X					
4.13 No existen fugas de agua a alta presión	X					
5.- SISTEMAS DE SEGURIDAD						
5.1 Extintor disponible, vigente e instalado	X					
5.2 Botiquín disponible y equipado	X					
5.3 Cuñas para ruedas disponibles	X					
5.4 Conos de seguridad disponibles	X					
5.5 Baliza / luz de emergencia operativa	X					
5.6 Alarma de retroceso operativa	X					

CÓDIGO DE FALLAS

(SI) Cumple sin Observaciones · (NO) No cumple o tiene observaciones · (N/A) No aplica al equipo/máquina/vehículo

Resumen: 50 cumple · 1 no cumple · 0 no aplica · 1 hallazgo

OBSERVACIONES:

Equipo operativo. Una observación con responsable y plazo asignados.

DECLARADO POR:			
NOMBRE	Juan Pérez	**FECHA**	12/09/2026
CARGO	Operador de equipo		

FIRMA

APROBADO POR:			
NOMBRE		**FECHA**	
CARGO			

FIRMA