

Bewertungsprotokoll

Fahrzeugdaten

VIN/FIN:	123	Bewertungsdatum:	13.05.2026
Auftragsnummer:	0527846830	Aktueller Km-Stand:	12.000
Typ:	E 220 d T-Modell	Geschäftsart:	JWM
Kfz-Kennzeichen:	NT-DT-6969	Bewertungsstandort:	Sindelfingen
Erstzulassung:	17.06.2025	Polster:	Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICRO CUT schwarz

km/Kraftstoff/Service

Aktueller km-Stand:	12000	Assyst A:	☐ due ☐ overdue
Anzahl vorhandener Schlüssel:	2	Assyst B:	☐ due ☐ overdue
Service-Vorlauf in Tagen:	120		

Räder 8-fach-bereift

Erster Radsatz

Reifentyp: Sommerreifen

	Vorne Links	Vorne Rechts	Hinten Links	Hinten Rechts
Hersteller	Continental	Continental	Continental	Continental
Reifengröße	195/65 R 15	195/65 R 15	195/65 R 15	195/65 R 15
Profiltiefe in mm	8	8	8	8
DOT-Nummer	3025	3025	3025	3025

Zweiter Radsatz

Reifentyp: Winterreifen

	Vorne Links	Vorne Rechts	Hinten Links	Hinten Rechts
Hersteller	Continental	Continental	Continental	Continental
Reifengröße	185/65 R 15	185/65 R 15	185/65 R 15	185/65 R 15
Profiltiefe in mm	8	8	8	8
DOT-Nummer	3025	3025	3025	3025

Rechnungen

Es gibt keine Rechnungen.

Gutachten

Text	Betrag in EUR	SE-Nr	Hagel	Total
Heckschaden	13.431,79 €			

Schäden

Lokation	Teil	Beschädigungsart	Reparaturmethode	SE-Nr	Gesamt
Exterior	Tür h. L	Kratzer	Lackieren		180,00 €
Exterior	Kotflügel v. L	Kratzer	Schleifpolitur		60,00 €

Summe Schäden: 240,00 €

Bemerkung

Der Kunde sichert die Richtigkeit der o.g. Angaben (insbesondere des km-Stands und der Anzahl der vorhandenen Fahrzeugschlüssel) zu und bestätigt, dass er keine Kenntnisse über weitere Schlüssel hat.

Datum, Sindelfingen

Kunde

Max Mustermann