

形式	車両番号	9月															
		1/火	2/水	3/木	4/金	5/土	6/日	7/月	8/火	9/水	10/木	11/金	12/土	13/日	14/月	15/火	16/水
モオカ14形	モオカ14-1	変A3/ 変A11/A6	A1/A22	A2	A4	A12/A5	A3	運休/A5	A13/A22	A2	A11/A6	A1	真岡	A2/A31	A11/A6	A1	A3
	モオカ14-2	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
	モオカ14-3	館A3	変A3/ 変A11/A6	A1/A22	A2	A4	A2	A3	A4	A12/A5	A13/A22	A2	A6	A1	A3	A4	A12/A5
	モオカ14-4	A1/A22	A2	A4	A12/A5	A3	A12/A5	2130/131/ 140/141/150	A11/A6	A1	A3	A4	A12/A5	A3	A12/A5	A13/A22	A2/A31
	モオカ14-5	A12/A5	館A3	変A3/ 変A11/A6	A1/A22	A2	A6	運休/A22	A2	A11/A6	A1	A3	A4	真岡	A2/A31	A11/A6	A1
	モオカ14-6	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	A6	A1	A3	A4	A12/A5	A3	A12/A5	A13/A22	A2/A31	A11/A6
	モオカ14-7	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
	モオカ14-8	A4	A12/A5	館A3	変A3/ 変A11/A6	A1	A4	A4	A12/A5	A13/A22	A2	A11/A6	A1	A4	A4	A12/A5	A13/A22
	モオカ14-9	A2	A4	A12/A5	館A3	A6	A1	A2	A3	A4/運休	A12/A5	A13/A22	A2	A6	A1	A3	A4
C12型	C12 66	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)
DE10形	DE10 1535	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
50系	オハ50 11	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
	オハ50 22	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
	オハフ50 33	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡

形式	車両番号	9月													
		17/木	18/金	19/土	20/日	21/月	22/火	23/水	24/木	25/金	26/土	27/日	28/月	29/火	30/水
モオカ14形	モオカ14-1	A4	A12/A5	A3	真岡										
	モオカ14-2	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡							
	モオカ14-3	A13/A22	A2	真岡	A2										
	モオカ14-4	A11/A6	A1	A4	A4										
	モオカ14-5	A3	A4	A12/A5	A3										
	モオカ14-6	A1	A3	真岡	A12/A5	A3									
	モオカ14-7	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
	モオカ14-8	A2/A31	A11/A6	A1/A6	A1										
	モオカ14-9	A12/A5	A13/A22	A2	A6	A1									
C12型	C12 66	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)	OM(全検)
DE10形	DE10 1535	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
50系	オハ50 11	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
	オハ50 22	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡
	オハフ50 33	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡	真岡

◆1～4日は車両故障による走行可能車両の不足のため、108レ(真岡～下館間)・109レ・104レ・105レ(下館～真岡間)は1両編成で運転。

- ◆6日は21:44頃に益子町七井里東公民館付近で発生した建物火災の影響で、七井～市塙間で運転見合わせ。23:40全線で運転再開。
- ◆7日は台風24号(同日午前9時に熱帯低気圧に変わった)や秋雨前線による大雨のため、始発から全線で運転見合わせ。2123レ・128レ・125レ・2130レ・127レから運転再開。
- ◆8日は大雨のため、150レ(真岡～下館間)・145レ(真岡～茂木間)・2147レは運休。
- ◆9日は大雨のため、2102レ・104レ(茂木～真岡間)・2101レは運休。実際には2102レ・2101レの時刻で試運転列車を運転したものと推測される。15:26、大雨のため真岡～茂木間で運転見合わせ。15:27、運転再開。15:45より真岡～茂木間では終日運転見合わせ。16:41、全線で運転見合わせ。18:33以降下館～真岡間では運転を再開し、同区間で142レ・144レ・148レ・141レ・143レ・145レを運転される予定だったが、144レ・143レは信号故障の影響で運休となった。
- ◆10日は大雨のため104レ(茂木～真岡間)は運休。実際には試104レとして茂木～真岡間の試運転を実施したものと推測される。A11運用は104レ(茂木～真岡間)運休。

最終更新日以降のデータは予測に基づくものです。