

# Defect Inspection Report

Generated at: 2025-12-16 10:46:34

Product Type : capsule

Image File Name : 001.png

Predicted Defect: crack

## Stage 1 - Classification Summary

제품: capsule, 예측 결함: crack

## Stage 2 - Segmentation Summary

이미지 속 제품은 검정색과 주황색으로 나뉜 캡슐이며, "500"이라는 숫자가 표시되어 있습니다. 결함은 캡슐의 중앙 왼쪽 부분에 위치한 균열로, 검정색 부분에서 주황색 부분으로 이어져 있습니다. 이 균열은 캡슐의 외부 코팅이 손상되어 하얀색 물질이 드러난 것으로 보입니다.

## Stage 3 - Adaptive Learning Summary

3단계 적응학습 요약 정보가 없습니다.

Original / Overlay Image



Defect Mask

