

Defect Inspection Report

Generated at: 2025-12-16 14:08:44

Product Type : capsule

Image File Name : 004.png

Predicted Defect: crack

Stage 1 - Classification Summary

제품: capsule, 예측 결함: crack

Stage 2 - Segmentation Summary

이미지 속 제품은 검은색과 주황색으로 이루어진 캡슐이며, 주황색 부분에는 흰색으로 "500"이라는 숫자가 인쇄되어 있습니다. 정상 샘플과 비교했을 때, 주황색 부분 중앙에 표면을 방해하는 톱니 모양의 흰색 선 형태로 균열이 나타나 있습니다. 이 균열은 캡슐의 매끄러운 표면을 손상시키고 있습니다.

Stage 3 - Adaptive Learning Summary

3단계 적응학습 요약 정보가 없습니다.

Original / Overlay Image



Defect Mask

