

Defect Inspection Report

Generated at: 2025-12-16 14:03:28

Product Type : capsule

Image File Name : 001.png

Predicted Defect: crack

Stage 1 - Classification Summary

제품: capsule, 예측 결함: crack

Stage 2 - Segmentation Summary

이미지 속 제품은 검정색과 주황색으로 나뉜 캡슐로, "500"이라는 숫자가 적혀 있습니다. 결함은 캡슐의 중앙 왼쪽 부분에서 발견되며, 검정색 부분에서 주황색 부분으로 이어지는 균열 형태입니다. 균열 부위는 흰색의 노출된 물질이 보여 캡슐 외부 코팅이 손상된 것으로 보입니다.

Stage 3 - Adaptive Learning Summary

3단계 적응학습 요약 정보가 없습니다.

Original / Overlay Image



Defect Mask

