

Defect Inspection Report

Generated at: 2025-12-16 13:10:20

Product Type : leather

Image File Name : 000.png

Predicted Defect: color

Stage 1 - Classification Summary

제품: leather, 예측 결함: color

Stage 2 - Segmentation Summary

이미지 속 제품은 갈색 가죽으로, 가죽 특유의 섬세한 교차 패턴이 특징입니다. 결함은 이미지의 중앙 오른쪽에 위치하며, 작은 푸르스름한 회색 점으로 나타나며 주변의 갈색과 대조를 이룹니다. 이 결함은 가죽 처리나 취급 과정에서 발생한 문제일 수 있습니다.

Stage 3 - Adaptive Learning Summary

3단계 적응학습 요약 정보가 없습니다.

Original / Overlay Image



Defect Mask

