

# Defect Inspection Report

Generated at: 2025-12-16 12:34:00

Product Type : capsule

Image File Name : 000.png

Predicted Defect: scratch

## Stage 1 - Classification Summary

제품: capsule, 예측 결함: scratch

## Stage 2 - Segmentation Summary

이미지 속 제품은 두 부분으로 나뉜 캡슐입니다. 왼쪽은 검은색이고, 오른쪽은 투명한 붉은색으로 "500"이라는 숫자가 인쇄되어 있습니다. 결함은 붉은색 부분의 중앙 오른쪽에 위치한 굵은 자국으로, 곡선 모양을 띠며 매끄러운 표면을 방해하고 있습니다.

## Stage 3 - Adaptive Learning Summary

3단계 적응학습 요약 정보가 없습니다.

Original / Overlay Image



Defect Mask

