

Defect Inspection Report

Generated at: 2025-12-16 10:11:52

Product Type : leather

Image File Name : 000.png

Predicted Defect: cut

Stage 1 - Classification Summary

제품: leather, 예측 결함: cut


Stage 2 - Segmentation Summary

이미지는 자연 가죽을 모방한 질감의 갈색 가죽 표면을 가까이서 보여줍니다. 중앙에 위치한 결함은 가죽의 균일한 무늬를 방해하는 작은 불규칙한 모양의 컷으로, 가장자리가 약간 풀려 있습니다. 이 결함은 가죽의 내구성과 미적 매력을 저하시킬 수 있습니다.

Stage 3 - Adaptive Learning Summary

모델 기준 정상 확률은 11.0%, 불량(비정상) 확률은 89.0%입니다. 모델 입장에서는 기존에 학습된 결함 유형과 다른 패턴을 보여, 새로운 결함 유형일 가능성이 큼니다.

Original / Overlay Image



Defect Mask

