

위험성평가표

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 5. 9. 오후 12:03:31

사업장 : D6 테스트산업

현장 : 성수동 외벽 보수 현장

작업 : 이동식 비계 외벽 보수 및 누수 점검

인원 / 기상 : 5명 · 오후 강풍 예보, 젖은 바닥 확인 필요

위험수준 : 확인

핵심위험 : 현장 최종 확인 필요

서식 구분 : 위험성평가표

확인 항목

- 1. [외벽 보수] 강풍 시 비계 흔들림으로 인한 추락 : 작업장소 : 성수동
외벽 보수 현장 장비·도구 : 이동식 비계, 안전대, 안전모 4M : Media
재해유형 : fall 현재조치 : 작업 전 비계 바퀴 잠금과 난간 상태를 확인
- 2. [누수 점검] 젖은 바닥 미끄러짐 및 전기설비 접촉 : 작업장소 : 성수동
외벽 보수 현장 장비·도구 : 흡수포, 미끄럼방지 매트, 검전기 4M : Machine
재해유형 : electric Shock 현재조치 : 누수 구역 접근 전

작성자 : _____ 검토 : _____ 승인 : _____
본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한