

시설물관리대장(건축물)

시 설 물 번 호	AR1977-0000267
관 리 번 호	BU00059598
시 설 물 명	대곶초등학교 교사동
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 대곶초등학교
 소 유 자 : 대곶초등학교 전화번호 : 031-987-2468
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명		노선		시설물분류				
					구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	
AR1977-0000267		BU00059598	대곶초등학교 교사동				준공 후 15년이 경과된 연면적 1천 제곱미터 이상 ~ 5천 제곱미터 미만의 교육연구시설(연구소 제외)		3종	건축물	무
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
경기도	김포시	대곶면율생리 444		대곶초등학교	공공		민간	대곶초등학교	공공		민간
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
						V				V	
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록		
		1977년 05월 01일		유	유	무	유		20180726_105556-1.jpg 20180726_105925-1.jpg		
설계기간			설계자		공사기간		시공사		총공사비(백만원)		
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무		
	비대상		미적용				미실시		미실시		
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관		
아니오											
기타 기본현황											
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자			
2018년 07월 17일		대곶초등학교 (인)			2018년 12월 27일			김난수			
비고											

2. 상세제원

시설물명		주용도		세대수(주택)		층별용도		기타용도		
대곶초등학교 교사동		학교				※ 부재구성 탭 참조				
총 수							최고층고			
지상(옥탑제외)		옥탑		지하		최고높이		높이		해당층
3 층		0 층		0 층		14.2 m				
구조형식				지정형태				기초형식		
철근콘크리트구조										
기초밀면 깊이		대지면적		건축면적		건축 연면적		건폐율		용적율
G.L				822 m ²		3,107.91 m ²				
설계지하수위		콘크리트 설계강도		철근강도		철골강도		방수공법		
								지붕층		지하층
G.L										
주차시설	주차면적	옥내주차면적	옥외주차면적	주차대수	옥내주차대수	옥외주차대수	일시최대 사용인원			1일 사용인원
설비	환기(공조) 방식	기계식일 경우 배기덕트유무	물탱크 위치	변전실 위치	유류저장 시설위치	오수정화 시설위치	승강기대수			
							승객용		화물용	비상용
	중앙냉방				중앙난방				전기인입용량	
	냉방유무	냉방열원			난방유무	난방열원				
	정화조 형식		건물유지관리시스템		유지관리 부대시설		승강기 운영방식			
기타 상세제원										

6. 보수·보강이력

번 호	공사기간	부위	공사내역	설계자	시공자	공사감독	승인일
	공사구분			공사비(천원)	책임기술자		작성자(인)
조회된 데이터가 없습니다.							
전경사진				정 · 측면,기타사진			
							