

REPORTE DE INSPECCIÓN MINERA

Confidencial - Uso Interno Seguridad y Salud en el Trabajo

Detalles del Hallazgo:

Equipo: Sensor Multigas Galería Norte

Estado de Urgencia: CRITICAL

Acción Requerida: Evacuación inmediata del Sector Norte - Código Rojo

IA Confidence Score: 0.99%

Datos Satelitales (Módulo Geolocator):

Latitud: -12.062145

Longitud: -77.021567

Log Auditoría (Motor STT bajo Ruido Minero):

"alerta sensor de gases detectado metano nivel alto"

Firma Inspector Digital