

REPORTE DE INSPECCIÓN MINERA

Confidencial - Uso Interno Seguridad y Salud en el Trabajo

Detalles del Hallazgo:

Equipo: FAJA-A1 - Faja Transportadora Estructural

Estado de Urgencia: MANTENIMIENTO

Acción Requerida: Ticket PM Creado.

IA Confidence Score: 0.99%

Datos Satelitales (Módulo Geolocator):

Latitud: -12.020886

Longitud: -77.040631

Log Auditoría (Motor STT bajo Ruido Minero):

"la faja A1 requiere lubricación de emergencia en rodillos"

Firma Inspector Digital