

REPORTE DE INSPECCIÓN MINERA

Confidencial - Uso Interno Seguridad y Salud en el Trabajo

Detalles del Hallazgo:

Equipo: FAJA-A1 - Faja Transportadora Estructural

Estado de Urgencia: CRITICAL

Acción Requerida: Atención Urgente/Baja.

IA Confidence Score: 0.99%

Datos Satelitales (Módulo Geolocator):

Latitud: -12.026169079786985

Longitud: -77.00934236370193

Log Auditoría (Motor STT bajo Ruido Minero):

"fallando vas a transportar estructural?"

Firma Inspector Digital