TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
HİZMET YERİ DENETİM TUTANAĞI

Tarih	Tutanak No	İl Kodu
25/02/2026	20-78130353	20

Denetim Nedeni

Olağan Denetim

Denetim Nedeni Açıklama

130

Hizmet Yeterlilik Türü

ASANSÖR FAALİYETLERİNİN HİZMET YERİ DENETİMİ

Denetim Yeri Türü

YETKİLİ SERVİSE / MONTAJ FİRMASINA İLİŞKİN HİZMET DENETİMİ

İlgili Mevzuat

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

Denetim Yeri Ünvan Ve Adres Bilgileri

Mersis No	0758027727800014
Vergi No/T.C. No	7580277278
Ticaret Ünvanı/ Adı Soyadı	SEDİR ASANSÖR TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No	35394
Adresi	HACIKAPLANLAR MAHALLESİ 1066 SK. NO: 4/1 PAMUKKALE/DENİZLİ
İlçe	PAMUKKALE
İl	DENİZLİ
Denetim Yeri Durumu	Bulunmuştur

Denetim Yeri Açıklama

Asansör adresi Aktepe Mahallesi 2421 Taksim 11 Sokak C1 Birlik apartmanı

KONTROL LİSTESİ

YETKİLİ SERVİSE/MONTAJ FİRMASINA YÖNELİK (HİZMET DENETİMİ KAPSAMINDA)

CE UYGUNLUK BELGESİNİN OLMAMASI DURUMUNDA NOTER SÖZLEŞMESİ VAR MI VE 2 YILDA BİR YENİLENMİŞ Mİ?	UYGULANMAZ
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VAR MI?	EVET
BAKIM SÖZLEŞMESİ VAR MI?	EVET
ASANSÖR MONTE EDEN KENDİ BÜNYESİNDE EN AZ BİR MERKEZ SERVİSİ KURMUŞ MU?	EVET

Denetim Sonucu

Denetim Teyidi

Genel Açıklama

Bir defa asansörlerin mavi etiketli olduğu ve 2 adet asansör olduğu bir tanesinin arıza nedeniyle şu an kapalı olduğu diğerinin ise çalışır vaziyette olduğu görülmüştür. Bakım ile ilgili belgeler firmadan temin edilecektir.



İş bu tutanak, 1705 sayılı Kanun ve ilgili teknik düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tablet bilgisayarda elektronik olarak düzenlenmiştir.25/02/2026

Denetim Personeli Sicil Numaraları

10613	10424

İmza Formu Seri No	003002