



ORD. N° : 69

ANT. :

MAT. : Solicitud de inspección de vivienda.

LAUTARO, 22 de abril de 2026

---

**DE: EDUARDO BUSTOS VALDEBENITO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**A: SRA. YANET AGUILERA AGUILERA**  
EMILIO HAURI N° 670  
LAUTARO

En relación a solicitud de inspección de vivienda de vuestra propiedad, ubicada en calle EMILIO HAURI N°670 y a visita inspectiva a terreno realizada con fecha 22 de abril de 2026, adjunto remito a Usted, Informe de Evaluación Estado Vivienda N° 41 del 22 de abril de 2026.

Saluda atentamente a Ud.



**EDUARDO BUSTOS VALDEBENITO**  
**DIRECTOR DE OBRAS**

Distribución  
- Indicado  
- DOM

---

**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

INFORME DE EVALUACIÓN ESTADO VIVIENDA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| NOMBRE PROPIETARIO  | YANET DE LOURDES AGUILERA AGUILERA |
| RUT                 | 9.597.966 - 1                      |
| DIRECCIÓN           | EMILIO HAURI N° 670                |
| ROL DE AVALÚO       | 264 - 29                           |
| PERMISO EDIFICACIÓN |                                    |
| RECEPCIÓN FINAL     |                                    |
| SUP. CON RECEPCIÓN  |                                    |
| FECHA DE VISITA     | 22.04.2026                         |

|            |
|------------|
| INFORME N° |
| 41         |
| FECHA      |
| 22.04.2026 |

| REQUISITOS NORMATIVOS   |                                                                                           | EVALUACIÓN |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| EN OBRA GRUESA          |                                                                                           | SI         | NO |
| FUNDACIONES             | CUMPLE CON FUNDACIONES EN CONDICIONES NORMALES                                            |            | X  |
|                         | CUMPLE CON N.P.T. DE 0,20 MTS. SOBRE TERRENO ADYACENTE EN PUNTO MAS DESFAVORABLE          | X          |    |
| ENVIGADO DE PISO        | CUMPLE CON ENVIGADO DE PISO CON CONDICIONES ESTRUCTURALES MÍNIMAS                         |            | X  |
|                         | CUMPLE CON FUNDACIONES TIPO APOYOS O PILOTES ( MADERA O HORMIGÓN )                        |            |    |
|                         | CON CONDICIONES NORMALES                                                                  |            | X  |
| PAVIMENTOS EN MADERA    | CUMPLE CON NIVELES ÓPTIMOS DE HORIZONTALIDAD                                              |            | X  |
|                         | CUMPLE CON UNIFORMIDAD DE ENTABLADO DE PISO, CARENTE DE SEPARACIONES ENTRE PIEZAS         |            | X  |
| RADIER                  | CUMPLE CON GRADO DE TERMINACIÓN Y DE AFINADO                                              |            |    |
|                         | CUMPLE CON NIVELES ÓPTIMOS DE HORIZONTALIDAD, CARENTE DE PENDIENTES O ASENTAMIENTOS       |            |    |
| MUROS                   | CUMPLE CON APLOMES DE MUROS                                                               |            | X  |
|                         | CUMPLE CON CALIDAD DE MUROS, SIN AGRIETAMIENTOS                                           |            | X  |
|                         | CUMPLE CON CONDICIÓN DE ESTABILIDAD DE TABIQUERÍA EN MADERA                               |            | X  |
| ESTRUCTURA DE TECHUMBRE | CUMPLE CON ESTRUCTURA CON CONDICIONES DE NIVELACIÓN, SIN DEFORMACIÓN Y PENDIENTES MINIMAS |            | X  |

| TERMINACIONES      |                                                                                              | SI | NO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| TERMICO            | PRESENTA SOLUCIÓN TÉRMICA EN CUBIERTA                                                        |    | X  |
|                    | PRESENTA SOLUCIÓN TÉRMICA EN MUROS                                                           |    | X  |
|                    | PRESENTA SOLUCIÓN TÉRMICA EN PISO VENTILADO                                                  |    | X  |
| PAVIMENTOS         | CUMPLE CON REVESTIMIENTO DE PISOS / RADIER AFINADO CON ENDURECEDOR DE SUPERFICIAL            |    | X  |
|                    | CUMPLE CON IMPERMEABILIDAD DE PAVIMENTOS DE BAÑOS Y COCINA                                   |    | X  |
| PUERTAS EXTERIORES | CUMPLE CON ANCHO MÍNIMO DE HOJA DE PUERTA DE ACCESO DE 75 CMS / VANO DE 80 CMS.              | X  |    |
|                    | CUMPLE CON ALTURA MÍNIMA DE 2,00 MTS.                                                        | X  |    |
| PUERTAS            | CUMPLE CON ANCHO MÍNIMO DE HOJA EN BAÑO DE 65 CMS/VANO DE 70 CMS/OTROS DE 70 CMS/VANO 75 CMS | X  |    |
|                    | CUMPLE CON ALTURA MÍNIMA DE 2 MTS.                                                           | X  |    |
| VENTANAS           | CUMPLE CON UNA VENTANA POR RECINTO HABITABLE                                                 | X  |    |
| CUBIERTA           | CUMPLE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN CRUZADA EN ALEROS Y FRONTONES / CELOSIAS REJILLAS          |    | X  |
|                    | PRESENTA BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE PLANCHAS Y COMPONENTES SIN DETERIORO                 |    | X  |
|                    | CUMPLE CON CONDICIONES DE ESTABILIDAD, UNIFORMIDAD Y HORIZONTALIDAD SIN DEFORMACIONES        |    | X  |
|                    | CUMPLE CON CANALES Y BAJADAS DE A.LL.                                                        |    | X  |
| CIELOS             | CUMPLE CON CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y HORIZONTALIDAD SIN DEFORMACIONES                     |    | X  |

| INSTALACIONES                |                                                                    | SI | NO |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|
| AGUA POTABLE<br>DOMICILIARIA | CUMPLE CON AGUA POTABLE DOMICILIARIA, RED PÚBLICA O A.P.R.         | X  |    |
|                              | CUMPLE CON AGUA POTABLE, SISTEMA PARTICULAR (RESOLUCION SANITARIA) |    |    |
| ALCANTARILLADO               | CUMPLE CON CONEXION RED PUBLICA                                    | X  |    |
|                              | CUMPLE CON SISTEMA PARTICULAR (RESOLUCION SANITARIA)               |    |    |
| ELECTRICIDAD                 | PRESENTA CONEXIÓN A RED PÚBLICA                                    | X  |    |
|                              | PRESENTA ESTADO DE RED EN BUENAS CONDICIONES                       |    | X  |

| ESTADO GENERAL DE LA VIVIENDA |  | SI | NO |
|-------------------------------|--|----|----|
| VIVIENDA HABITABLE            |  |    | X  |

| OBSERVACIONES                        |
|--------------------------------------|
| VIVIENDA CON PRESENCIA DE "TERMITAS" |



EDUARDO BUSTOS VALDEBENITO  
DIRECTOR DE OBRAS