

후보 부지 검토 보고서

보고서 기준시각 2026. 9. 21. 21시 24분 7초 KST · R-20260921122407-1

후보 위치

합성 후보 E · 긴 주소 검수 공개 검증용 부지 위치와 후보명을 그대로 보존합니다. 공개 검증용 부지 위치와 후보명을 그대로 보존합니다. 공개 검… (전문은 상세)

36.49000, 127.30070 · 좌표 입력

입력 조건 재검토

국가유산 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정

확인된 주요 제약

- 입력 조건상 면적 부족

중요한 미확인 사항

- 국가유산 관련 확인 필요
- 국가유산 주변 조회 · 참고
- 공개자료 추가 확인
- 외 3건 · 상세 전문 참조

입력 조건·계산 요약

일반 · 일반 클라우드 · 수전 40MW · 신축

필요 연면적 30,000㎡ · 최소 대지 15,000㎡ · 확보 10,000㎡ · 부족 5,000㎡

직접 입력한 총사업비 2,000억원

평균 차입잔액 1,000억원 · 금용비용 6% / 12개월: 60억원 (가운데 가정, 전체 표는 상세)

담은 후보 비교 요약 · 4곳

아래 비교에 현재 후보는 포함되지 않음

담은 순서·후보	주요 제약 / 미확인	면적 검토	입력 사업비
1. 합성 후보 A · 긴 주소 검수 공개 검증용 … (전문은 상세)	입력 조건상 면적 부족 확인할 사항 6건	부족 5,000㎡	2,100억원
2. 합성 후보 B · 긴 주소 검수 공개 검증용 … (전문은 상세)	입력 조건상 면적 부족 확인할 사항 6건	부족 5,000㎡	2,200억원
3. 합성 후보 C · 긴 주소 검수 공개 검증용 … (전문은 상세)	입력 조건상 면적 부족 확인할 사항 6건	부족 5,000㎡	2,300억원
4. 합성 후보 D · 긴 주소 검수 공개 검증용 … (전문은 상세)	입력 조건상 면적 부족 확인할 사항 6건	부족 5,000㎡	2,400억원

입력 사업비 차이 300억원 (최대 - 최소). 동일 가격 기준인지 확인하세요.

공통 사업·설계·금리 가정. 각 후보의 조건·근거·전문은 뒤쪽 상세.

다음 확인사항

- 국가유산 관련 확인 필요: 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정. 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) … (전문은 상세)
- 국가유산 주변 조회 · 참고: 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [V… (전문은 상세)]
- 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.

외 6건 · 엔진 제시 순서, 상세에서 전체 확인

한전 목록 2024-05-13 · 인구 2024년 통계. 공개자료·사용자 입력·계산 가정의 요약입니다. 자료별 기준일·API 조회시각·부분 조회·출처 URL은 상세에 구분합니다. 보고서 기준시각은 자료 기준일이 아닙니다.

스크리닝 참고용, 한전 공식 검토·법률 판단 대체 불가. 요약 1쪽 · 다음 쪽부터 상세 전문

검수입니다. 공급기관에 인입 조건과 확인 범위를 질의하고 실제 공급 가능량은 후속 협의합니다. 공개 합성 검수입니다. 공급기관에 인입 조건과 확인 범위를 질 E_telecom_NOTE_END (2026-09-21)

협의 내용은 사용자 기록입니다. 용수는 필요한 수질·일 공급량·점두 공급량과 관로 인입 조건을 공급기관에 확인해야 합니다. 통신은 경로 이중화·인입 비·공사기간을 확인하세요.

사업비·지연 금융비용 상세

직접 입력한 총사업비: 2,000억원

지연 중 평균 차입잔액: 1,000억원

지연 금융비용 — 시장 예측이 아닌 계산 가정

연 금리 / 지연	6개월	12개월	24개월
4%	20억원	40억원	80억원
6%	30억원	60억원	120억원
8%	40억원	80억원	160억원

평균 차입잔액 × 연 금리 × 지연개월 ÷ 12. 지연 금융비용은 사업비와 별도 표시하며 점수로 지연기간을 예측하지 않습니다.

주요 제약과 미확인 사항 전문

- **국가유산 관련 확인 필요:** 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정. 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- **국가유산 주변 조회 · 참고:** 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거리는 확인되지 않았습니다. 점수 반영 없음] · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- **입력 조건상 면적 부족:** 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
- **공개자료 추가 확인:** 보호·규제구역
- **전력 공급조건 확인:** 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- **용수 공급조건 확인:** 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- **통신 공급조건 확인:** 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.

전체 다음 확인사항

1. 국가유산 관련 확인 필요: 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정. 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
2. 국가유산 주변 조회 · 참고: 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거리는 확인되지 않았습니다. 점수 반영 없음] · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
3. 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
4. 공개자료 추가 확인: 보호·규제구역
5. 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
6. 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
7. 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
8. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한과 실제 배치 가능성을 설계 담당자에게 확인하세요.
9. 실제 전력·통신 인입 경로, 도로점용과 주거지 통과 영향을 확인하세요.

확인한 보호·규제구역 관찰 전문

등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END · 선택 지점 직접 조회
원문 명칭: 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END · VWorld LT_C_UO301
법령·적용 근거: 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요

국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요.

역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END · 주변 조회 500m · 참고

원문 명칭: 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END · VWorld LT_C_UO301

법령·적용 근거: 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인

주변 참고 · 점수 반영 없음

온라인 조회 상태

API 조회시각은 원자료 기준일이 아닙니다. 실패·부분 조회는 미해당을 뜻하지 않습니다.

- 용도지역: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST
- 규제구역: 일부 조회 미완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST · 미완료 레이어 LT_C_UM710
- 재해위험지구: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST

항목별 근거

항목	자료 상태와 근거
전력 읍면동 공개 변전소 목록	자료 확인 목록 등재 1 곳 · 실제 공급 가능 용량 미확인. 목록 미등재로 부지를 제외하지 않음. 출처 1: https://www.data.go.kr/data/15128065/fileData.do
전력 OSM 변전소 위치	자료 확인 세종변전소 · 직선 3.12km. 실제 연결 변전소·공사 경로가 아님. 출처 1: https://www.openstreetmap.org/copyright
전력 지역 참고점수	자료 확인 세종특별자치시 · 지역 참고값 90. 개별 사업의 심사 결과를 예측하지 않음.
인허가 용도지역	자료 확인 공업지역 · VWorld 자동 조회: 공업지역 · 건축 가능 여부·적용 용적률은 별도 확인. 출처 1: https://www.eum.go.kr
인허가 주변 인구·가구	자료 확인 반경 1km 내 1km 격자 중심점 합계: 인구 11,575 명, 가구 2,602 가구. 가구 결측 격자 0개. 비밀번호 조정이 있는 참고값이며 주민등록 세대수·수용성 평가와 다름. 출처 1: https://www.data.go.kr/data/15141768/fileData.do 출처 2: https://www.data.go.kr/data/15141768/fileData.do
인허가 학교 지점 거리	자료 확인 글벗중학교 · 직선 0.24km. 법정 보호구역 경계거리가 아님. 출처 1: https://www.data.go.kr/data/15021148/standard.do
인허가 수집된 지역 규제·조례	미확인 수집된 관련 조례 없음 · 규제가 없다는 의미가 아니므로 최신 조례 확인 필요
인허가 법정 보호·규제구역	검토 필요 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정. 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. / 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거

[illegible]

학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집본 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

보호·규제구역

일부 미확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이음)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적용은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적용은 무감점 참고 정보입니다. 검색 배경은 법정 경계가 아닙니다.

재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 수심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질의·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 건축 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.

참고점수 · 보조 정보

미산정. 전력 79, 인허가 미산정. 점수만으로 사업 적합·부적합을 결정하지 않습니다.

본 도구는 공개 자료 기반 스크리닝 참고용입니다. 법적 판단이나 한국전력 공식 전력공급 가능 검토를 대체하지 않습니다.

공개자료·사용자 입력·계산 가정을 구분한 1차 검토입니다. 면적조건 충족이나 참고점수는 사업 승인·수전 가능성·주민수용성을 보장하지 않습니다.

보고서 R-20260921122407-1 · 2026. 9. 21. 21시 24분 7초 KST

[illegible]

입력 조건상 면적 부족

필요 연면적	30,000㎡
이론상 최소 대지면적	15,000㎡
대지면적 부족	5,000㎡

전 면적 지상·용적률 산입, 층별 동일 면적 가정입니다. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한은 별도 검토이며 건축 가능 면적의 확정값이 아닙니다.

직접 입력한 총사업비: 2,100억원

지연 중 평균 차입잔액: 1,000억원

지연 금융비용 — 시장 예측이 아닌 계산 가정

연 금리 / 지연	6개월	12개월	24개월
4%	20억원	40억원	80억원
6%	30억원	60억원	120억원
8%	40억원	80억원	160억원

평균 차입잔액 × 연 금리 × 지연개월 ÷ 12. 지연 금융비용은 사업비와 별도 표시하며 점수로 지연기간을 예측하지 않습니다.

전력 · 협의 중

[illegible]

검수입니다. 공급기관에 인입 조건과 확인 범위를 질의하고 실제 공급 가능량은 후속 협의합니다. 공개 합성 검수입니다. 공급기관에 인입 조건과 확인 범위를 질의하 A power NOTE END (2026-09-21)

용수 · 협의 중

[illegible]

통신·협업 중

[illegible]

[illegible]

주요 제약과 미확인 사항 전문

전체 다음 확인사항

확인한 보호·규제구역 관찰 전문

- **재해위험지구**: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST

한전 공개 목록

자료 확인

[한국전력공사](#) · 2024-05-13 · 읍면동 공개 목록

비식별 명칭의 공개 목록입니다. 실제 수전 가능량·연결 변전소·계통영향평가 결과를 뜻하지 않습니다.

변전소 참고 위치

자료 확인

[OpenStreetMap](#) · 원본 수집일 미기록 · 등록 지점까지 직선거리

공식 좌표가 아닌 참고 위치이며 실제 인입 경로나 공사거리가 아닙니다.

주변 인구

자료 확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

비밀보호를 위한 값 조정이 포함된 참고 통계입니다. 격자 밖 인구와 주민 태도는 판단할 수 없습니다.

주변 가구

일부 미확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

총가구수이며 주민등록 세대수와 다릅니다. 결측은 0으로 대체하지 않고 인구와 중복 감점하지 않습니다.

학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집분 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

보호·규제구역

일부 미확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이음)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적용은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적용은 무감점 참고 정보입니다. 검색 반경은 법정 경계가 아닙니다.

재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 중심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 신축 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.

용수 · 협의 중

[illegible]

통신 · 협의 중

[illegible]

첨의 내용은 사용자 기록입니다. 용수는 필요한 수질·일 공급량·첨두 공급량과 관로 인입 조건을 공급기관에 확인해야 합니다. 통신은 경로 이중화·인입 비·공사기간을 확인하세요.

- **국가유산 관련 확인 필요:** 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정, 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- **국가유산 주변 조회 · 참고:** 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거리는 확인되지 않았습니다. 점수 반영 없음] · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- **입력 조건상 면적 부족:** 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
- **공개자료 추가 확인:** 주변 가구 · 보호·규제구역
- **전력 공급조건 확인:** 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- **용수 공급조건 확인:** 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- **통신 공급조건 확인:** 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.

- 국가유산 관련 확인 필요: 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정, 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰
HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- 국가유산 주변 조회 · 참고: 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거리는 확인되지 않았습니다. 점수 반영 없음] · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
- 공개자료 추가 확인: 주변 가구 · 보호·규제구역
- 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한과 실제 배치 가능성을 설계 담당자에게 확인하세요.
- 실제 전력·통신 인입 경로, 도로점용과 주거지 통과 영향을 확인하세요.

- **용도지역:** 조희 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST
- **규제구역:** 일부 조희 미완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST · 미완료 레이어 LT_C_UM710
- **재해위험지구:** 조희 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST

한전 공개 목록

자료 확인

[한국전력공사](#) · 2024-05-13 · 읍면동 공개 목록

비밀번호 명칭의 공개 목록입니다. 실제 수전 가능량·연결 변전소·계통영향평가 결과를 뜻하지 않습니다.

변전소 참고 위치

자료 확인

[OpenStreetMap](#) · 원본 수집일 미기록 · 등록 지점까지 직선거리

공식 좌표가 아닌 참고 위치이며 실제 인입 경로나 공사거리가 아닙니다.

주변 인구

자료 확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

비밀번호를 위한 값 조정이 포함된 참고 통계입니다. 격자 밖 인구와 주민 태도는 판단할 수 없습니다.

주변 가구

일부 미확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

총가구수이며 주민등록 세대수와 다릅니다. 결측은 0으로 대체하지 않고 인구와 중복 감점하지 않습니다.

학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집본 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

보호·규제구역

일부 미확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이음)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적용은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적용은 무감점 참고 정보입니다. 검색 변경은 법정 경계가 아닙니다.

재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 수심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질의·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 신축 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.

용수 · 협의 중

[illegible]

통신 · 협의 중

[illegible]

에 인입 조건과 확인 범위를 질의하고 실제 공급 가능량은 후속 협의합니다. 공개 합성 검수입니다. 공급기관에 인입 조건과 확인 범위를 질의하고 실제 공급 가능량은 후속 협의합니다. 공개 합성 검수입니다. 공급기관에 인입 조건과 확인 범위를 질의하고 실제 공급 가능량은 후속 협의합니다. 공개 합성 검수입니다. 공급기관에 인입 조건과 확인 범위를 질의하고 실제 공급 가능량은 후속 협의합니다. 공개 합성 검수입니다. 공급기관에 인입 조건과 확인 범위를 질 C_telecom_NOTE_END (2026-09-21)

협의 내용은 사용자 기록입니다. 용수는 필요한 수질·일 공급량·첨두 공급량과 관로 인입 조건을 공급기관에 확인해야 합니다. 통신은 경로 이중화·인입 비·공사기간을 확인하세요.

주요 제약과 미확인 사항 전문

- **국가유산 관련 확인 필요:** 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정. 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- **국가유산 주변 조회 · 참고:** 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거리는 확인되지 않았습니다. 점수 반영 없음] · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- **입력 조건상 면적 부족:** 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
- **공개자료 추가 확인:** 주변 가구 · 보호·규제구역
- **전력 공급조건 확인:** 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- **용수 공급조건 확인:** 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- **통신 공급조건 확인:** 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.

전체 다음 확인사항

1. 국가유산 관련 확인 필요: 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정. 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
2. 국가유산 주변 조회 · 참고: 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거리는 확인되지 않았습니다. 점수 반영 없음] · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
3. 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
4. 공개자료 추가 확인: 주변 가구 · 보호·규제구역
5. 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
6. 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
7. 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
8. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한과 실제 배치 가능성을 설계 담당자에게 확인하세요.
9. 실제 전력·통신 인입 경로, 도로점용과 주거지 통과 영향을 확인하세요.

확인한 보호·규제구역 관찰 전문

등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END · 선택 지점 직접 조회
원문 명칭: 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END · VWorld LT_C_UO301
법령·적용 근거: 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요
국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요.

역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END · 주변 조회 500m · 참고
원문 명칭: 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END · VWorld LT_C_UO301
법령·적용 근거: 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인
주변 참고 · 점수 반영 없음

- **용도지역:** 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST
- **규제구역:** 일부 조회 미완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST · 미완료 레이어 LT_C_UM710
- **재해위험지구:** 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST

한전 공개 목록

자료 확인

[한국전력공사](#) · 2024-05-13 · 읍면동 공개 목록

비밀번호 명칭의 공개 목록입니다. 실제 수전 가능량·연결 변전소·계통영향평가 결과를 뜻하지 않습니다.

변전소 참고 위치

자료 확인

[OpenStreetMap](#) · 원본 수집일 미기록 · 등록 지점까지 직선거리

공식 좌표가 아닌 참고 위치이며 실제 인입 경로나 공사거리가 아닙니다.

주변 인구

자료 확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

비밀번호를 위한 값 조정이 포함된 참고 통계입니다. 격자 밖 인구와 주민 태도는 판단할 수 없습니다.

주변 가구

일부 미확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

총가구수이며 주민등록 세대수와 다릅니다. 결측은 0으로 대체하지 않고 인구와 중복 감점하지 않습니다.

학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집본 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

보호·규제구역

일부 미확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이용)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적용은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적용은 무감점 참고 정보입니다. 검색 변경은 법정 경계가 아닙니다.

재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 수심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질의·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 신축 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.

용수 · 협의 중

[illegible]

통신 · 협의 중

[illegible]

첨의 내용은 사용자 기록입니다. 용수는 필요한 수질·일 공급량·첨두 공급량과 관로 인입 조건을 공급기관에 확인해야 합니다. 통신은 경로 이중화·인입 비·공사기간을 확인하세요.

- **국가유산 관련 확인 필요:** 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정. 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰 HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- **국가유산 주변 조회 · 참고:** 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거리는 확인되지 않았습니다. 점수 반영 없음] · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
- **입력 조건상 면적 부족:** 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
- **공개자료 추가 확인:** 주변 가구 · 보호·규제구역
- **전력 공급조건 확인:** 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- **용수 공급조건 확인:** 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- **통신 공급조건 확인:** 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.

1. 국가유산 관련 확인 필요: 국가유산 관련 법적 적용 확인 필요 · 인허가·종합 참고점수 미산정, 등록문화재구역 합성 검수용 직접 관찰
HERITAGE_DIRECT_END (국가유산 유형 확인 필요) — 유형·적용 법률 미확인 — 고시와 토지이용계획확인서 확인 필요 [VWorld 조회 · 조회 좌표의 도형 적중 · 필지 전체 포함 여부 미확인] 국가유산 관련 도형이 조회되었으나 유형을 확인하지 못했습니다. 고시와 토지이용계획확인서를 확인하세요. · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
2. 국가유산 주변 조회 · 참고: 역사문화환경 보존지역 합성 주변 관찰 HERITAGE_NEARBY_END (국가유산 주변 조회) — 검색 반경의 참고 관찰 — 법정 보존지역과 정확한 경계거리 미확인 [VWorld 조회 · 주변 참고 · 검색 반경 500m · 법정 보존지역 해당 여부와 정확한 경계거리는 확인되지 않았습니다. 점수 반영 없음] · 고시 도면·토지이용계획확인서 우선
3. 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
4. 공개자료 추가 확인: 주변 가구 · 보호·규제구역
5. 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
6. 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
7. 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
8. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한과 실제 배치 가능성을 설계 담당자에게 확인하세요.
9. 실제 전력·통신 인입 경로, 도로점용과 주거지 통과 영향을 확인하세요.

- **용도지역:** 조희 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST
- **규제구역:** 일부 조희 미완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST · 미완료 레이어 LT_C_UM710
- **재해위험지구:** 조희 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 6초 KST

한전 공개 목록

자료 확인

[한국전력공사](#) · 2024-05-13 · 읍면동 공개 목록

비밀번호 명칭의 공개 목록입니다. 실제 수전 가능량·연결 변전소·계통영향평가 결과를 뜻하지 않습니다.

변전소 참고 위치

자료 확인

[OpenStreetMap](#) · 원본 수집일 미기록 · 등록 지점까지 직선거리

공식 좌표가 아닌 참고 위치이며 실제 인입 경로나 공사거리가 아닙니다.

주변 인구

자료 확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

비밀번호를 위한 값 조정이 포함된 참고 통계입니다. 격자 밖 인구와 주민 태도는 판단할 수 없습니다.

주변 가구

일부 미확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

총가구수이며 주민등록 세대수와 다릅니다. 결측은 0으로 대체하지 않고 인구와 중복 감점하지 않습니다.

학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집본 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

보호·규제구역

일부 미확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이음)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적용은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적용은 무감점 참고 정보입니다. 검색 변경은 법정 경계가 아닙니다.

재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 수심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질의·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 신축 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.