

Relatório de Vistoria Diária

RD-20260923

Emitido em 23/09/2026, 11:39:30

DOCUMENTO	RD-20260923	DATA	23/09/2026
CLIENTE	Lollo Ganassali	FEITO POR	Alyson Vilela
NATUREZA	Vistoria de obra	UNIDADES INSPECIONADAS	54

54	10	447	29
UNIDADES	ANDARES	FOTOS	ITENS VERIFICADOS

Andar 10

APT-106

CONCLUÍDO · 07:37

7 foto(s)




Andar 9

APT-92

CONCLUÍDO · 08:48


9 foto(s)



APT-93

CONCLUÍDO · 08:48


9 foto(s)



APT-94

CONCLUÍDO · 08:49

9 foto(s)



APT-95

CONCLUÍDO · 08:50

9 foto(s)




CONCLUÍDO · 08:50

CONCLUÍDO · 08:57

CONCLUÍDO · 08:56


#	ITEM VERIFICADO	OBSERVAÇÃO	QTD.	RESULTADO
1	Base shaft: Cozinha			Aprovado
2	Base shaft: WCS			Aprovado
3	Base shaft: Churrasqueira			Aprovado
4	Base shaft: WC			Aprovado
5	Forro gesso: Cozinha			Aprovado
6	Forro gesso: Churrasqueira			Aprovado
7	Forro gesso: WC			Aprovado
8	Forro gesso: WCS			Aprovado
9	Shaft: Cozinha			Aprovado
10	Shaft: Churrasqueira			Aprovado
11	Shaft: WC			Aprovado
12	Shaft: WCS			Aprovado
14	Impermeabilização: Cozinha			Aprovado
15	Impermeabilização: Churrasqueira			Aprovado
16	Impermeabilização: WC			Aprovado
17	Ligação hidráulica: Cozinha			Aprovado
18	Ligação hidráulica: WC			Aprovado
19	Ligação hidráulica: WCS			Aprovado
20	Ligação hidráulica: Lavanderia			Aprovado
21	Gas: Chumbar			Aprovado
22	Soleira: Porta de entrada			Aprovado
23	Soleira: WC			Aprovado
24	Soleira: WCs			Aprovado
25	Soleira: Churrasqueira			Aprovado
26	Parede Lavanderia: Tipo 3, 6			Aprovado
27	Contramarco: Cozinha			Aprovado
28	Contramarco: Churrasqueira			Aprovado
29	Contramarco: Q1			Aprovado
30	Contramarco: Suite			Aprovado



APT-84

CONCLUÍDO · 08:58

8 foto(s)



APT-85

CONCLUÍDO · 09:01

9 foto(s)



APT-86

CONCLUÍDO · 09:08

11 foto(s)



Andar 7

APT-71

CONCLUÍDO · 09:10

8 foto(s)



APT-72

CONCLUÍDO · 09:11


9 foto(s)



APT-73

CONCLUÍDO · 09:14


11 foto(s)



APT-74

CONCLUÍDO · 09:17


9 foto(s)



APT-75

CONCLUÍDO · 09:19

9 foto(s)



APT-76

CONCLUÍDO · 09:23

8 foto(s)




Andar 6

APT-61

CONCLUÍDO · 09:25

9 foto(s)



APT-62

CONCLUÍDO · 09:26


8 foto(s)



APT-63

CONCLUÍDO · 09:29

7 foto(s)



APT-64

CONCLUÍDO · 09:35

7 foto(s)



APT-65

CONCLUÍDO · 09:36

8 foto(s)



APT-66

CONCLUÍDO · 09:40

8 foto(s)



Andar 5

APT-51

RASCUNHO

8 foto(s)



APT-52

CONCLUÍDO · 09:45


8 foto(s)



APT-53

RASCUNHO

8 foto(s)



APT-54

RASCUNHO

7 foto(s)



APT-55

RASCUNHO

8 foto(s)



APT-56

CONCLUÍDO · 09:50

8 foto(s)



Andar 4

APT-41

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-42

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-43

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-44

RASCUNHO


7 foto(s)



APT-45

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-46

CONCLUÍDO · 10:01

8 foto(s)



Andar 3

APT-31

RASCUNHO


7 foto(s)



APT-32

RASCUNHO


7 foto(s)



APT-33

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-34

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-35

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-36

RASCUNHO

8 foto(s)




Andar 2

APT-21

RASCUNHO

8 foto(s)



APT-22

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-23

RASCUNHO

9 foto(s)



APT-24

RASCUNHO

8 foto(s)



APT-25

RASCUNHO

8 foto(s)



APT-26

RASCUNHO

8 foto(s)



Andar 1

APT-11

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-12

RASCUNHO


8 foto(s)



APT-13

RASCUNHO

8 foto(s)



APT-14

RASCUNHO

8 foto(s)



APT-15

RASCUNHO

8 foto(s)

