SOCIEDAD BESTMAQ LIMITADA
RUT: **76.209.534-3** | Giro: Arriendo de Maquinarias y Equipos
Dirección: Camino Labranza KM 9.5, Temuco | Fono: +56 9 9443 7725
Documento Oficial de Control y Trazabilidad Operativa 360°

GESTIÓN DE FLOTA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA • EVIDENCIA TÉCNICA 360°

FOLIO N° ACT-2610-111 • CONTRATO N° CTR-2026-0111

ENTREGA CONFORME EN OBRA
Emisión: **16-10-2026**

1. INDIVIDUALIZACIÓN DE PARTES Y MAQUINARIA EN ARRIENDO

Arrendatario / Mandante:	**LeanGlobal Spa**	**R.U.T. Cliente:**	**78249226- 8**
Obra / Destino:	test bestmaq	**Contacto en Obra:**	Juan Recepción Plataforma
Equipo / Modelo:	**JLG 450 AJ (PLATAFORMAS)**	**Cód. Interno / Patente:**	**PAD-22**
Horómetro Entrega (IN):	**2347 Hrs** | Batería/Diesel: **100% (Lleno)**	**Horómetro Retiro (OUT):**	**Pendiente Retiro** | Batería/Diesel: **-**

2. CHECKLIST OFICIAL DE EQUIPAMIENTO Y ESTADO TÉCNICO (19 ÍTEMS)

N°	COMPONENTE / SISTEMA EVALUADO	ESTADO EN ENTREGA	ESTADO EN DEVOLUCIÓN
1	**Alarma Traslación**	✓ SI	-
2	**Baterías**	✓ SI	-
3	**Arrancador Motor Aéreo y Tierra**	✓ SI	-
4	**Interruptor de Parada de Emergencia**	✓ SI	-
5	**Llave de Contacto**	✓ SI	-
6	**Perillas de Tablero Control Bastidor**	✓ SI	-
7	**Perillas de Tablero Control Canastillo**	✓ SI	-
8	**Estado de Mangueras Hidráulicas**	✓ SI	-
9	**Estado General de la Pluma**	✓ SI	-
10	**Pintura de Equipo**	✓ SI	-
11	**Pintura de Canastillo**	✓ SI	-
12	**Puerta Canastillo**	✓ SI	-
13	**Estado de Capot**	✓ SI	-
14	**Estado de Neumáticos**	✓ SI	-
15	**Estado de Joystick**	✓ SI	-
16	**Baliza**	✓ SI	-
17	**Tapa de Combustible**	✓ SI	-
18	**Chapa de Contacto**	✓ SI	-
19	**Extintor**	-	-

3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 360° (ENTREGA EN OBRA Y RECUPERACIÓN)

A. Fotografías de Entrega Inicial (7 registradas)


Frontal


Posterior


Lateral Izquierdo


Lateral Derecho


Mandos / Canastillo


Horómetro / Placa


Foto Extra 1

B. Fotografías de Devolución / Retiro (0 registradas)

Sin fotografías registradas

4. CONFORMIDAD Y FIRMAS EN PANTALLA

MOMENTO 1: ENTREGA CONFORME EN OBRA (INICIO ARRIENDO)



Recibido por (Cliente): Juan Recepción Plataforma
RUT Receptor: 1234567-8 | **Cargo:** Jefe Obra
Entregado por (Chofer): Chofer Asignado (RUT: S/R)
✓ **La firma del receptor certifica la recepción operativa y activa el arriendo en obra.**

MOMENTO 2: DEVOLUCIÓN Y RECUPERACIÓN (TÉRMINO ARRIENDO)

Pendiente de Devolución / Retiro

Entregado por (Cliente): Pendiente
RUT Devolución: - | **Cargo:** -
Recibido por (Chofer): Chofer Retiro (RUT: S/R)
✓ **Certifica la devolución física del equipo y autoriza el viaje de retorno a base.**

Documento emitido electrónicamente a través de LeanGlobal Platform conforme a la Ley N° 19.799 sobre Firma Electrónica y Documentos Digitales. Válido sin enmiendas ni raspaduras.