SOCIEDAD BESTMAQ LIMITADA
RUT: **76.209.534-3** | Giro: Arriendo de Maquinarias y Equipos
Dirección: Camino Labranza KM 9.5, Temuco | Fono: +56 9 9443 7725
Documento Oficial de Control y Trazabilidad Operativa 360°

GESTIÓN DE FLOTA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA • EVIDENCIA TÉCNICA 360°

FOLIO N° ACT-2610-111 • CONTRATO N° CTR-2026-0111

DEVOLUCIÓN Y RETIRO FINAL
Emisión: **16-10-2026**

1. INDIVIDUALIZACIÓN DE PARTES Y MAQUINARIA EN ARRIENDO

Arrendatario / Mandante:	**LeanGlobal Spa**	**R.U.T. Cliente:**	**78249226- 8**
Obra / Destino:	test bestmaq	**Contacto en Obra:**	Juan Entrega
Equipo / Modelo:	**JLG 450 AJ (PLATAFORMAS)**	**Cód. Interno / Patente:**	**PAD-22**
Horómetro Entrega (IN):	**2347.00 Hrs** | Batería/Diesel: **100% (Lleno)**	**Horómetro Retiro (OUT):**	**2349 Hrs** | Batería/Diesel: **100% (Lleno)**

2. CHECKLIST OFICIAL DE EQUIPAMIENTO Y ESTADO TÉCNICO (19 ÍTEMS)

N°	COMPONENTE / SISTEMA EVALUADO	ESTADO EN ENTREGA	ESTADO EN DEVOLUCIÓN
1	**Alarma Traslación**	✓ SI	✓ SI
2	**Baterías**	✓ SI	✓ SI
3	**Arrancador Motor Aéreo y Tierra**	✓ SI	✓ SI
4	**Interruptor de Parada de Emergencia**	✓ SI	✓ SI
5	**Llave de Contacto**	✓ SI	✓ SI
6	**Perillas de Tablero Control Bastidor**	✓ SI	✓ SI
7	**Perillas de Tablero Control Canastillo**	✓ SI	✓ SI
8	**Estado de Mangueras Hidráulicas**	✓ SI	✓ SI
9	**Estado General de la Pluma**	✓ SI	✓ SI
10	**Pintura de Equipo**	✓ SI	✓ SI
11	**Pintura de Canastillo**	✓ SI	✓ SI
12	**Puerta Canastillo**	✓ SI	✓ SI
13	**Estado de Capot**	✓ SI	✓ SI
14	**Estado de Neumáticos**	✓ SI	✓ SI
15	**Estado de Joystick**	✓ SI	✓ SI
16	**Baliza**	✓ SI	✓ SI
17	**Tapa de Combustible**	✓ SI	✓ SI
18	**Chapa de Contacto**	✓ SI	✓ SI
19	**Extintor**	-	-

3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 360° (ENTREGA EN OBRA Y RECUPERACIÓN)

A. Fotografías de Entrega Inicial (7 registradas)


Frontal


Posterior


Lateral Izquierdo


Lateral Derecho


Mandos / Canastillo


Horómetro / Placa


Foto Extra 1

B. Fotografías de Devolución / Retiro (7 registradas)


Frontal


Posterior


Lateral Izquierdo


Lateral Derecho


Mandos / Canastillo


Horómetro / Placa


Foto Extra 1

Obs. Retiro: *Sin Observaciones*

4. CONFORMIDAD Y FIRMAS EN PANTALLA

MOMENTO 1: ENTREGA CONFORME EN OBRA (INICIO ARRIENDO)



Recibido por (Cliente): Juan Recepción Plataforma
RUT Receptor: 1234567-8 | **Cargo:** Jefe Obra
Entregado por (Chofer): Chofer Asignado (RUT: S/R)
✓ **La firma del receptor certifica la recepción operativa y activa el arriendo en obra.**

MOMENTO 2: DEVOLUCIÓN Y RECUPERACIÓN (TÉRMINO ARRIENDO)



Entregado por (Cliente): Juan Entrega
RUT Devolución: 2345678-9 | **Cargo:** Jefe Patio
Recibido por (Chofer): Chofer Retiro (RUT: S/R)
✓ **Certifica la devolución física del equipo y autoriza el viaje de retorno a base.**

Documento emitido electrónicamente a través de LeanGlobal Platform conforme a la Ley N° 19.799 sobre Firma Electrónica y Documentos Digitales. Válido sin enmiendas ni raspaduras.