



Historial del Vehículo



24/10/2023

RENAULT Scénic

Localizado en: **España**Referencia del vehículo: **7131DWD**Carrocería: **SUV/Monovolumen**Tipo de caja de cambio: **Manual**Tracción: **Delantera**Tipo de combustible: **Diésel**Cilindrada: **1461 cm3**Potencia del motor: **78 kW / 106 CV**

Número de lecturas de kilometraje: 8



Número de inspecciones: 7



Número total de registros: 11



Comprobación rápida

Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.



Sin incidencias registradas

Robado

No registrado como robado



Sin incidencias registradas

Verificación de identidad

No registrado como desguazado



Sin incidencias registradas

Importado

No registrado como importado



Sin incidencias registradas

Taxi

No usado como taxi



Sin incidencias registradas

Chasis

No se ha registrado ninguna modificación



Sin incidencias registradas

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

Resumen de daños

Sin daños reportados


Sin daños reportados



Verificación del kilometraje

Fecha
10/7/2014

Kilometraje
69.004 km

**Sin incidencias registradas**

Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

Información destacada

Propietarios en España

Número de propietarios: 3

Número de transferencias: 2

Antigüedad del vehículo

Fecha de primera matriculación: 10/2/2006

Inspecciones

Última inspección reportada: 18/3/2021

Etiqueta Medioambiental

Etiqueta Medioambiental: B

Información histórica

Fecha	Km	Suceso
10/2/2006		Vehículo matriculado en La Rinconada, España Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Registrado para uso particular en España Domiciliado en La Rinconada, Sevilla, España
10/7/2014	69.004 km	Inspección en ANDALUCÍA, España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable

Fecha	Km	Suceso
11/7/2016	90.893 km	Inspección en ANDALUCÍA, España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
24/8/2017	104.122 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable
25/8/2017	104.292 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
25/7/2018	115.407 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: otro Inspección favorable
26/7/2019	126.314 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
21/10/2020	137.101 km	Lectura del cuentakilómetros registrada
2/11/2020		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Registrado para uso particular en España Domiciliado en Barcelona, Barcelona, España
27/1/2021		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Domiciliado en Vilanova I La Geltru, Barcelona, España
18/3/2021	141.222 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica		

Detalles técnicos	
Consumo y medio ambiente	
Tipo de combustible	Diésel
Normativa europea sobre emisiones	Euro 4
Peso	
Tara	1.365 kg
Carga máxima	580 kg
Peso bruto máximo	1.945 kg
Otra información	
Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	E2*2001/116*0274
Número de puertas	5
Número de asientos	5

Glosario CARFAX

Etiqueta Medioambiental

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Inspecciones

Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

Número de lecturas de kilometraje

Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Número de propietarios

Número total de propietarios en un país determinado, registrados tanto para uso particular como no privado. No todos los propietarios tienen que haber sido usuarios de este vehículo.

Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.