

Aviso de Servicio / Service Notice

Numero de caso: SRV-2026-55

Cliente: Jardin Norte

Fecha de visita: 2026-08-04

Resumen: Se reemplazo el sensor de presion y se verifico la alarma.

Campo / Field	Valor / Value
Tecnico / Technician	Luis Romero
Estado / Status	Completo / Complete
Proxima visita / Next visit	2026-11-04

Confirmaciones / Confirmations

- ☒ Equipo probado / Equipment tested
- ☒ Cliente informado / Customer informed
- ☐ Pieza pendiente / Part pending

Nota: No hay pieza pendiente aunque la casilla aparece sin seleccionar.