Test App


Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel	Lukket av	Status	Kommentarer
Fall på gul ok?	Bessie Wong	OK	dinner ok
Avrenning fra toalett	Bessie Wong	OK	lkke ok. Flislegger sendt bilde på lukket avvik 14.03.16

Tittel	Beskrivelse	Opprettet	Størrelse(MB)	Filtype
635936032592941483userfile056e723a1	.jp ∰all på gul ok?	03.15.2016		.jpg
635936032592941483userfile156e723a1	.jp ∰all på gul ok?	03.15.2016		.jpg
635936032596379165userfile056e723a2	.jp g \vrenning fra toalett	03.15.2016		.jpg
635936032596379165userfile156e723a2	.jp g \vrenning fra toalett	03.15.2016		.jpg
635936032596379165userfile256e723a2	.jp g \vrenning fra toalett	03.15.2016		.jpg
635936038113219892IMG_2304[1].JPG	Avrenning fra toalett	03.15.2016		.jpg


Tittel: 635936032592941483userfile056e723a1.jpg **Beskrivelse:** Fall på gul ok?




Tittel: 635936032592941483userfile156e723a1.jpg **Beskrivelse:** Fall på gul ok?




Tittel: 635936032596379165userfile056e723a2.jpg **Beskrivelse:** Avrenning fra toalett



Tittel: 635936032596379165userfile156e723a2.jpg **Beskrivelse:** Avrenning fra toalett



Tittel: 635936032596379165userfile256e723a2.jpg **Beskrivelse:** Avrenning fra toalett



Tittel: 635936038113219892IMG_2304[1].JPG **Beskrivelse:** Avrenning fra toalett

03.15.2016

Våtrom - Tiltaksklasse 1 Checklist 2

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Vedlegg



03.15.2016

Våtrom - Tiltaksklasse 1 Checklist 3

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Vedlegg



Våtrom - Tiltaksklasse 1 Checklist 4

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Vedlegg



Våtrom - Tiltaksklasse 1 Checklist 1

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Vedlegg



Bad 1.etg


Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter


Tittel	Lukket av	Status	Kommentarer
Toalett?	Bessie Wong		
Slukmansjett?	Bessie Wong	OK	

Tittel	Beskrivelse	Opprettet	Størrelse(MB)	Filtype
635936033190002861userfile056e723dd	.jp \$ lukmansjett?	03.15.2016		.jpg
635936033190159103userfile156e723dd	.jp \$ lukmansjett?	03.15.2016		.jpg

Tittel: 635936033190002861userfile056e723dd.jpg **Beskrivelse:** Slukmansjett?



Tittel: 635936033190159103userfile156e723dd.jpg Beskrivelse: Slukmansjett?



03.15.2016

Våtrom - Tiltaksklasse 1 Checklist 3

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Vedlegg



03.15.2016

Våtrom - Tiltaksklasse 1 Checklist 4

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Vedlegg



Våtrom - Tiltaksklasse 2 Checklist 1

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Vedlegg



Våtrom - Tiltaksklasse 2 Checklist 2

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Tittel	Beskrivelse	Opprettet	Størrelse(MB)	Filtype



Våtrom - Tiltaksklasse 2 Checklist 3

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel Lukket av Status Kommentarer

Vedlegg



Checklist bathroom1

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel	Lukket av	Status	Kommentarer
what is the color of tiles?	Bessie Wong		
what is the condition??	Bessie Wong	Dev	
Er sluk i henholdt til prosjektert underlag?	Bessie Wong	ОК	

Tittel	Beskrivelse	Opprettet	Størrelse(MB)	Filtype
635936033193284260userfile056e723de	e.jpgwhat is the condition??	03.15.2016		.jpg
635936033195159352userfile056e723de	e.jp ∉ r sluk i henholdt til prosjektert underlag?	03.15.2016		.jpg

Tittel: 635936033193284260userfile056e723de.jpg **Beskrivelse:** what is the condition??







Vaskerom 1.etg

Ansvarlig Bessie Wong

Sjekkpunkter

Tittel	Lukket av	Status	Kommentarer
Oversiktsbilde av våtrommet	Bessie Wong	ОК	
Avrenning fra talettsisterne	Bessie Wong		
Oversiktsbilde av sluk	Bessie Wong	OK	
Slukmansjett ført ned i sluk med slukring	Bessie Wong		

Tittel	Beskrivelse	Opprettet	Størrelse(MB)	Filtype
635936033197190706userfile056e723de.	jp 	03.15.2016		.jpg
635936033787376737userfile056e72419.	jp 	03.15.2016		.jpg

Tittel: 635936033197190706userfile056e723de.jpg

Beskrivelse: Oversiktsbilde av våtrommet



Tittel: 635936033787376737userfile056e72419.jpg **Beskrivelse:** Oversiktsbilde av sluk

