

# 보일러 점검 보고서

Date: 2025. 6. 15.

## INSPECTION INFO

|         |            |            |     |
|---------|------------|------------|-----|
| Doc No: | 1011       | Visit:     | 2차  |
| Date:   | 2025-06-14 | Inspector: | 김시환 |
| Result: | 정상         | Manager:   | 홍길동 |

### Summary:

굿이네

## INSTALLATION INFO

|              |                 |               |     |
|--------------|-----------------|---------------|-----|
| Contractor:  | 멋있는 건물          | Business:     | N/A |
| Address:     | 인천광역시 해송로 30번길1 |               |     |
| Units:       | 8               | Product:      | NCB |
| Fuel/Meter:  | 미입력             | Electrical:   | 미입력 |
| Piping:      | 미입력             | Control:      | 미입력 |
| Integration: | 미입력             | Purpose:      | 미입력 |
| Location:    | 미입력             | Install Date: | 미입력 |
| System:      | 미입력             |               |     |

### Site Condition:

양호