


	SCHIZZO TECNICO	Unità	Anno	N. L.M.
		308/h	2006	1000011869
Proposta lavoro/anno	N. lavoro	W.B.S.	O. L.	Comune
	1118698	G31109534f.530121G01		Torino

Descrizione lavoro: Nuovo impianto Ubicazione: VIA BOSTON 10

Impresa: Poleno s.r.l. Codice: 100147 Data compilazione: 25/7/06

Data inizio lavori: 25/2/06 Data fine lavori: 25/9/06 Compilatore: [Signature]

Classe pressione		Prese eseguite	Prese annullate	Punti gas eseguiti	Punti gas annullati	GRF DN	GRI / GRU Tipo	Materiale	Posato		Rimosso/abbandonato	
									DN	m	DN	m
☒ 1	BP (0,04)	N. 1	N. -					TURBO NERO ACC.	3"	15.00		
☒ 2	MPA (0,5)							" " "	2"	15.00		
☒ 3	MPB (1,5)			N. 1610				TURBO ACC. ZINC.	1 1/2"	1.50		
☒ 4	MPB (5)							TURBO PESS.	63	1.60		
☒ 5	MPC (12)											
☒ 6	AP (24)											
☒ 7	AP (>24)											



Prova di tenuta	Pressione collaudo	Data
"stato alla prova"	1.50 bar	25/7/06
Veichi diagramma ma	Durata	
	30 m	
Riportato su mappa n.	Esito	
130	[Signature]	
Data	Disegnatore	Assistente
13/12/2006	[Signature]	[Signature]
	Capo squadra	Visto Responsabile
	[Signature]	[Signature]

POSIZIONE TUBAZIONE

Riportare in codice:

- ☒ 1 Tubazione interrata _____
- ☐ 2 Tubazione aerea _____
- ☐ 3 Tubazione subacquea _____
- ☐ 4 Tubazione "sub-alveo" _____
- ☐ 5 Allacc. interrato _____

CLASSE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 0,04 bar (BP) _____
- ☐ 2 0,5 bar (MPA) _____
- ☐ 3 1,5 bar (MPB) _____
- ☐ 4 5 bar (MPB) _____
- ☐ 5 12 bar (MPC) _____
- ☐ 6 24 bar (AP) _____
- ☐ 7 >24 bar (AP) _____

ENTITÀ TRAFFICO

Riportare in codice:

- ☒ 1 Leggero _____
- ☐ 2 Pesante _____
- ☐ 3 Scarso _____
- ☐ 4 Intenso _____

TIPO DEL SOTTOSUOLO

Riportare in codice:

- ☒ 1 Normale - ~~argilloso~~ _____
- ☐ 2 Roccioso _____
- ☐ 3 Sabbioso _____
- ☐ 4 Ghiaioso _____
- ☐ 5 Di riporto _____
- ☐ 6 Misto a macerie _____
- ☐ 7 Argilloso _____
- ☐ 9 Non identificato _____

CAUSALI SOSTITUZIONI

- ☐ 1 Sost. per rifacimento pavimentazione stradale _____
- ☐ 2 Sost. causa lavori altri enti _____
- ☐ 3 Annullamento o sostituzione per obsolescenza _____
- ☐ 4 Annullamento o sostituzione per potenziamento _____
- ☐ 5 Annullamento o sostituzione per altri motivi _____

SEDE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 Carreggiata _____
- ☐ 2 Carreggiata su strada alberata _____
- ☐ 3 Marciapiedi _____
- ☐ 4 Marciapiedi su strada alberata _____
- ☐ 5 Spartitraffico _____
- ☐ 6 Spartitraffico su strada alberata _____
- ☐ 7 Fuori sede stradale _____
- ☐ 8 Su area di rispetto _____
- ☐ 9 Su opera d'arte (ponti, ecc.) _____

TIPO DI PAVIMENTAZIONE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Sterrato _____
- ☒ 2 Bitumato _____
- ☐ 3 Lastricato _____
- ☐ 4 Calcestruzzo _____
- ☐ 5 Porfido _____
- ☐ 6 Marmo, quarzite, ecc. _____
- ☐ 7 Terreno agricolo _____
- ☐ 8 Acciottolato _____
- ☐ 9 Mattonato o piastrellato _____

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Attraversamento strada ANAS _____
- ☐ 2 Percorrenza strada ANAS _____
- ☐ 3 Attraversamento strada provinciale _____
- ☐ 4 Percorrenza su strada provinciale _____
- ☐ 5 Attraversamento su strada comunale _____
- ☐ 6 Percorrenza su strada comunale _____
- ☐ 7 Attraversamento su strada privata _____
- ☐ 8 Percorrenza su strada privata _____
- ☐ 9 Attraversamento fisico galleria _____
- ☐ 10 Attraversamento sotto galleria _____
- ☐ 11 Percorrenza galleria _____
- ☒ 12 Percorrenza su terreno comunale _____
- ☐ 13 Percorrenza su terreno demaniale _____
- ☐ 14 Percorrenza su terreno privato _____
- ☐ 15 Percorrenza su terreno sociale _____
- ☐ 16 Attraversamento autostradale _____
- ☐ 17 Percorrenza autostradale _____
- ☐ 18 Attraversamento strada vicinale _____
- ☐ 19 Percorrenza strada vicinale _____
- ☐ 20 Attravers./Percorr. opera d'arte _____

italgas

Esercizio di Torino

esecutore commerciale

data esecuzione

località lavoro Via BOSTON n° 10richiedente X SCHIZZO VEDERE Via BOSTON n° 7

unità esecutrice

0053

Descrizione lavoro

RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commissa

1109

17

39

1000

5729

Esecutore impianto: Ditta

SCAVO

NOBILE

Ass.

Data

21-6-83

P. G.

Schizzo n°

15670

Esecutore attacco: Sq.

LUSINI

Ass.

ALBAHO

Data

21-6-83

N°

cal.

ril. mappa n°

790

SCHEMA IMPIANTO

VIA BRIGARELLO

VIA BOSTON

VALVOLA 2 1/2"

collocata RAYCHEM

φ 200 GH

φ 200 GH

PROVA DI TENUTA

Eseguito a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottoloc. colonne diamet.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"	2,50			
3"				
4"				
Tot.	2,50			

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N° 790

data 31/8/83

disegn.

Maurina

Cod. 003072



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro via BOSTON n° 10

data esecuzione

richiedente _____

unità esecutrice

Descrizione lavoro _____

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commesso

Esecutore Impianto: Ditta _____

Ass. _____

Data _____

P. G.

Schizzo n° _____

Esecutore attacco: Sq. _____

Ass. _____

Data _____

N° _____

col. _____

rif. mappa n° _____

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N° _____

controllata da _____

Data _____

V. Resp. _____

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottoloc. colonne diromaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

