



ESERCIZIO DI TORINO

Esecutore commerciale

località lavoro VIA S. MARINO 116

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

6140

Descrizione lavoro RIPARAZIONE
ALLACCIAMENTO

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio
1109	17	39	1000	5841

Esecutore Impianto: Ditta SCAVO TECNO SCARI

Ass.

Data

P. G.

Schizzo n° 45848

Esecutore attacco: Sq. BERETTA

Ass.


Data 5-9-85

N°

cal.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO



VIA S. MARINO 116

VIA PORDENONE

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da BERETTA

Data

5-9-85

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramoz.	Sviluppo Guaina
	Interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2	150			
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.	150			

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Soluzione in 1033 litri

Reperto
POLIVALENTE 4