



SCHIZZO TECNICO

CDP
TORINOUnità
RE.COST.Anno
2003

N. L.M.

Proposta lavoro/anno

N. lavoro

Imputazione contabile

Comune

TORINO

2003 38 L

16

C. operativo
1108Cat.
77Sp.
53O. L.
5138

ALLACCIAMENTO IMPIANTO

VIA SAN MARINO, 68

Descrizione lavoro

Ubicazione

PALANO GIUSEPPE S.r.l.u.s.

657972

23/04/2003

Impresa

Codice

Data compilazione

Delia Casarin

16/04/2003

17/04/2003

Data inizio lavori

Data fine lavori

Compilatore

Classe pressione

Prese eseguite N. 2

Materiale

Posato

Rimosso/abbandonato

1 BP (0,04)

2 MPA (0,5)

3 MPB (1,5)

4 MPB (5)

5 MPC (12)

6 AP (24)

7 AP (>24)

Prese annullate N.

Punti gas eseguiti N.

Punti gas annullati N.

GRF DN

GRI / GRU Tipo

TUBO PEAD

TUBO PEAD

DN

m

DN


m

125

6,70

90

5,60



Prova di tenuta

Pressione collaudo

Durata

Esito

VEDERE VERBALE DI
COLLAUDO T.S. DEL 16/4/03

Data 17/4/03

Capo squadra Perrella

Riportato su mappa n.

Data

Disegnatore

Assistente

Visto Responsabile

02/05/2004

Perrella

AL

Perrella

POSIZIONE TUBAZIONE

Riportare in codice:

- ☒ 1 Tubazione interrata _____
- ☐ 2 Tubazione aerea _____
- ☐ 3 Tubazione subacquea _____
- ☐ 4 Tubazione "sub-alveo" _____
- ☐ 5 Allacc. interrato _____

CLASSE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 0,04 bar (BP) _____
- ☐ 2 0,5 bar (MPA) _____
- ☐ 3 1,5 bar (MPB) _____
- ☐ 4 5 bar (MPB) _____
- ☐ 5 12 bar (MPC) _____
- ☐ 6 24 bar (AP) _____
- ☒ 7 >24 bar (AP) _____

ENTITÀ TRAFFICO

Riportare in codice:

- ☐ 1 Leggero _____
- ☐ 2 Pesante _____
- ☒ 3 Scarso _____
- ☐ 4 Intenso _____

TIPO DEL SOTTOSUOLO

Riportare in codice:

- ☐ 1 Normale - agricolo _____
- ☐ 2 Roccioso _____
- ☐ 3 Sabbioso _____
- ☒ 4 Ghiaioso _____
- ☐ 5 Di riporto _____
- ☐ 6 Misto a macerie _____
- ☐ 7 Argilloso _____
- ☐ 9 Non identificato _____

CAUSALI SOSTITUZIONI

- ☐ Sost. per rifacimento pavimentazione stradale _____
- ☐ Sost. causa lavori altri enti _____
- ☒ Annullamento o sostituzione per obsolescenza _____
- ☐ Annullamento o sostituzione per potenziamento _____
- ☐ Annullamento o sostituzione per altri motivi _____

SEDE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 Carreggiata _____
- ☐ 2 Carreggiata su strada alberata _____
- ☐ 3 Marciapiedi _____
- ☐ 4 Marciapiedi su strada alberata _____
- ☐ 5 Spartitraffico _____
- ☐ 6 Spartitraffico su strada alberata _____
- ☐ 7 Fuori sede stradale _____
- ☐ 8 Su area di rispetto _____
- ☐ 9 Su opera d'arte (ponti, ecc.) _____

TIPO DI PAVIMENTAZIONE

Riportare in codice:

- ☒ 1 Sterrato _____
- ☒ 2 Bitumato _____
- ☐ 3 Lastricato _____
- ☐ 4 Calcestruzzo _____
- ☐ 5 Porfido _____
- ☐ 6 Marmo, quarzite, ecc. _____
- ☐ 7 Terreno agricolo _____
- ☐ 8 Acciottolato _____
- ☐ 9 Mattonato o piastrellato _____

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Attraversamento strada ANAS _____
- ☐ 2 Percorrenza strada ANAS _____
- ☐ 3 Attraversamento strada provinciale _____
- ☐ 4 Percorrenza su strada provinciale _____
- ☐ 5 Attraversamento su strada comunale _____
- ☒ 6 Percorrenza su strada comunale _____
- ☐ 7 Attraversamento su strada privata _____
- ☐ 8 Percorrenza su strada privata _____
- ☐ 9 Attraversamento fisico galleria _____
- ☐ 10 Attraversamento sotto galleria _____
- ☐ 11 Percorrenza galleria _____
- ☐ 12 Percorrenza su terreno comunale _____
- ☐ 13 Percorrenza su terreno demaniale _____
- ☐ 14 Percorrenza su terreno privato _____
- ☐ 15 Percorrenza su terreno sociale _____
- ☐ 16 Attraversamento autostradale _____
- ☐ 17 Percorrenza autostradale _____
- ☐ 18 Attraversamento strada vicinale _____
- ☐ 19 Percorrenza strada vicinale _____
- ☐ 20 Attravers./Percorr. opera d'arte _____

Italgas

Esercizio di Torino

esecutore commerciale

data esecuzione

località lavoro VIA SAN MARINO 68

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro M.I.

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commissa

COSTRUZIONI

1109

21

38

2179

3096

Esecutore impianto: Ditta STU

Ass.

Data 9/1/81

P. G.

N° 1

Schizzo n°

39.977

Esecutore attacco: Sq. GIULIANA

Ass. SUCAMIELE

Data 9/1/81

col. G 160

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

VIA
TRI POLI

VIA SAN MARINO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo alloc.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"				
4"	3,30	0,80		
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manico da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N.° 789
data 24-3-81
disegnatore Cumino

italgas

Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA SAN MARINO 68. TO

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro T.S.

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio
1109	17	37	1000	5742

Condizione

Esecutore impianto: Ditta DANIELE

Ass. 1

Data

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq. CORVINO

Ass. TAVELLA


Data 19.11.81

N°

col.

ril. mappa n° 39477

SCHEMA IMPIANTO



PROVA DI TENUTA
Eseguita a
10.000 mm. c.d.o.

N°

Data

NOTE

controllata da

V. Resp.

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4"				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				
2 1/2"	1.50			
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
- ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N.° 289

data 18/12/81

disegnatore Manina