


	SCHIZZO TECNICO	CDP. TORINO	Unità RE.COST.	Anno 2003	N. L.M.
Proposta lavoro/anno 20020392	N. lavoro 16	Imputazione contabile			Comune TORINO
		C. operativo 1109	Cat. 77	Sp. 53	O. L. 5139

Descrizione lavoro ALLACCIAMENTO IMPIANTO		Ubicazione VIA SAN MARINO, 74	
Impresa PALANO GIUSEPPE S.r.l.u.s.		Data compilazione 19/05/2003	
Codice 657972		Compilatore Delia Casarin	
Data inizio lavori 14/05/2003	Data fine lavori 15/05/2003		

Classe pressione	Prese eseguite N.	Prese annullate N.	Punti gas eseguiti N.	Punti gas annullati N.	GRF DN	GRI / GRU Tipo	Materiale	Posato		Rimosso/abbandonato	
								DN	m	DN	m
☒ 1 BP (0,04)	1						TUBO PEAD	63	6,50		
☐ 2 MPA (0,5)											
☐ 3 MPB (1,5)											
☐ 4 MPB (5)											
☐ 5 MPC (12)											
☐ 6 AP (24)											
☐ 7 AP (>24)											



Prova di tenuta	Pressione collaudo	Data	15/5/03
Durata	VEDERE VERBALE DI	Capo squadra	Colianni
Esito	COLLAUDO T.S. DEL 14/03	Visto Responsabile	[Signature]
Riportato su mappa n.	Data	Disegnatore	Assistente
	08/01/2004	Paulino	Col

POSIZIONE TUBAZIONE

Riportare in codice:

- ☒ 1 Tubazione interrata _____
- ☐ 2 Tubazione aerea _____
- ☐ 3 Tubazione subacquea _____
- ☐ 4 Tubazione "sub-alveo" _____
- ☐ 5 Allacc. interrato _____

CLASSE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 0,04 bar (BP) _____
- ☐ 2 0,5 bar (MPA) _____
- ☐ 3 1,5 bar (MPB) _____
- ☐ 4 5 bar (MPB) _____
- ☐ 5 12 bar (MPC) _____
- ☐ 6 24 bar (AP) _____
- ☐ 7 >24 bar (AP) _____

ENTITÀ TRAFFICO

Riportare in codice:

- ☐ 1 Leggero _____
- ☐ 2 Pesante _____
- ☒ 3 Scarso _____
- ☐ 4 Intenso _____

TIPO DEL SOTTOSUOLO

Riportare in codice:

- ☐ 1 Normale - agricolo _____
- ☐ 2 Roccioso _____
- ☐ 3 Sabbioso _____
- ☒ 4 Ghiaioso _____
- ☐ 5 Di riporto _____
- ☐ 6 Misto a macerie _____
- ☐ 7 Argilloso _____
- ☐ 9 Non identificato _____

CAUSALI SOSTITUZIONI

- ☐ Sost. per rifacimento pavimentazione stradale _____
- ☐ Sost. causa lavori altri enti _____
- ☒ Annullamento o sostituzione per obsolescenza _____
- ☐ Annullamento o sostituzione per potenziamento _____
- ☐ Annullamento o sostituzione per altri motivi _____

SEDE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 Carreggiata _____
- ☐ 2 Carreggiata su strada alberata _____
- ☐ 3 Marciapiedi _____
- ☐ 4 Marciapiedi su strada alberata _____
- ☐ 5 Spartitraffico _____
- ☐ 6 Spartitraffico su strada alberata _____
- ☐ 7 Fuori sede stradale _____
- ☐ 8 Su area di rispetto _____
- ☐ 9 Su opera d'arte (ponti, ecc.) _____

TIPO DI PAVIMENTAZIONE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Sterrato _____
- ☒ 2 Bitumato _____
- ☐ 3 Lastricato _____
- ☐ 4 Calcestruzzo _____
- ☐ 5 Porfido _____
- ☐ 6 Marmo, quarzite, ecc. _____
- ☐ 7 Terreno agricolo _____
- ☐ 8 Acciottolato _____
- ☐ 9 Mattonato o piastrellato _____

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Attraversamento strada ANAS _____
- ☐ 2 Percorrenza strada ANAS _____
- ☐ 3 Attraversamento strada provinciale _____
- ☐ 4 Percorrenza su strada provinciale _____
- ☐ 5 Attraversamento su strada comunale _____
- ☒ 6 Percorrenza su strada comunale _____
- ☐ 7 Attraversamento su strada privata _____
- ☐ 8 Percorrenza su strada privata _____
- ☐ 9 Attraversamento fisico galleria _____
- ☐ 10 Attraversamento sotto galleria _____
- ☐ 11 Percorrenza galleria _____
- ☐ 12 Percorrenza su terreno comunale _____
- ☐ 13 Percorrenza su terreno demaniale _____
- ☐ 14 Percorrenza su terreno privato _____
- ☐ 15 Percorrenza su terreno sociale _____
- ☐ 16 Attraversamento autostradale _____
- ☐ 17 Percorrenza autostradale _____
- ☐ 18 Attraversamento strada vicinale _____
- ☐ 19 Percorrenza strada vicinale _____
- ☐ 20 Attravers./Percorr. opera d'arte _____

ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro;

Via San Marino 7H

SCHIZZO: 31569

Cat. lavoro Commessa

2 HH61

Lavoro richiesto:

nuovo impianto

Esecutore Conto S/C

3748 01 09

PUNTI GAS

1 50

N. 9 Cal. 20

Esecuzione Imp.: Artig.

Vay

Ass. Rossi

Data 21/4/68

Esecuzione att.: Sq.


Bosca

Ass. Rossi

Data 23/9/68

Sviluppo ml. 3000

Dis.: Rosso 10-6-68



VIA SAN MARINO

Collaudo n° 1215

Sgombri totali

Sgombri parziali

Modifiche e riparazioni

Ø	Colonne	Prese
4"		
3"		
2 1/2"		
2"	16 20	2 85
1 1/2"	10 80	
1 1/4"	15 60	
1"	12 50	
Tot.	55 10	2 85
A.I.L.	Pb. X	Fe.