

# **CEDOLA DI RIPARAZIONE**

#### CALZATURIFICIO EMMEGIEMME SHOES S.R.L

LABORATORIO: REPARTO:

MALI SH.PK (ALBANIA)

**ORLATURA 2** 

CARTELLINO: COMMESSA: QTA: LINEA:

81236 RY00026200 1 FE

ARTICOLO: URGENZA: **MEDIA** 

## **ACHILLE 1 UOMO 021572 M 012 - STROMBOLI**

### **NUMERATA DA RIPARARE:**

5	5½	6	61/2	7	71/2	8	81/2	9	91/2	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	15
					1														

### **MOTIVO RIPARAZIONE**

asd

## F021572-M055Q081

RIPARAZIONE N°:

3534

ORLATURA 2

CEDOLA CREATA IL: 04/10/2024 STEFANOS





# **CEDOLA DI RIPARAZIONE**

#### CALZATURIFICIO EMMEGIEMME SHOES S.R.L

LABORATORIO: REPARTO:

**TAGLIO 1 (ITALIA)** 

**ORLATURA 2** 

CARTELLINO: COMMESSA: QTA: LINEA:

80141 1052323 1 CH

ARTICOLO: URGENZA: ALTA

# **G46200 RADIANT STEP B19003 94305 NOIR**

### **NUMERATA DA RIPARARE:**

34	34½	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40	401/2	41	411/2	42	421/2	43	431/2
			1																

### **MOTIVO RIPARAZIONE**

# **URGENTE**

## CL099D-01-1134-H16

RIPARAZIONE N°:

3533

ORLATURA 2

CEDOLA CREATA IL: 04/10/2024 STEFANOS

