



4422

CEDOLA DI RIPARAZIONE

CALZATURIFICIO EMMEGIEMME SHOES S.R.L

LABORATORIO:

REPARTO:

MODELLERIA (INTERNA)**TAGLIO**

CARTELLINO:

COMMESSA:

QTA:

LINEA:

86955**1****TO**

ARTICOLO:

URGENZA:

MEDIA**H-STRIPES ALLAC.FASCIA LOGO****NUMERATA DA RIPARARE:**

34	34½	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40	40½	41	41½	42	-	-	-
		1																	

MOTIVO RIPARAZIONE**HXW6450FO70NCS0351**

RIPARAZIONE N°:

4422**TAGLIO**

CEDOLA CREATA IL:

10/03/2025

STEFANOS

