CUSTOMER	:	CPF-KM21
SITE	:	Rayong Plant
PUMP	:	VIKING
MODEL	:	HL4124A
S/N	:	SN-001
JOB	:	JOB-9901

SERVICE REPORT

Request : 260715

Customer : CPF-KM21 | **Job :** JOB-9901 | **Date :** -

Pump brand : VIKING | **Model :** HL4124A | **Serial no :** SN-001



Figure : 1

Description : Test photo 1



Figure : 2

Description : Test photo 2



Figure : 3

Description : Test photo 3



Figure : 4

Description : Test photo 4

Recommended

ตรวจสอบการสั่นสะเทือนทุกสัปดาห์

Customer sign ;

Sales ;

Reported By : Mr. Somchai

CUSTOMER	:	CPF-KM21
SITE	:	Rayong Plant
PUMP	:	GOULDS
MODEL	:	3196 MTX
S/N	:	SN-002
JOB	:	JOB-9902

SERVICE REPORT

Request : 260715

Customer : CPF-KM21 | **Job :** JOB-9902 | **Date :** -

Pump brand : GOULDS | **Model :** 3196 MTX | **Serial no :** SN-002



Figure : 5

Description : Test photo 5



Figure : 2

Description :



Figure : 3

Description :



Figure : 4

Description :

Recommended

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามระยะ

Customer sign ;

Sales ;

Reported By : Mr. Wiroj