



REPORTE DE INSPECCIÓN

FECHA:

2022-08-25

LOCACIÓN:

Pribbenow

ÁREA:

Construcción

RESPONSABLE ÁREA:

Juan Saavedra

INSPECTOR:

Juan Saavedra

PERSONA DELEGADA:

Carlos Velandia

ACTIVIDAD:

que bacana tu moto

ASPECTOS POSITIVOS:

- kjgbdlfcnbhlknkjacden- kjgefdlenfkjbkjdfefdf- jughferbfjkbbgdcee

HALLAZGO # 1

PELIGRO ASOCIADO:

Trabajo en alturas

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

Se eviudencio trabajador de la contratista realizando trabajo en alturas a más de 6 mts anclado a una baranda movil

EVIDENCIA:



IMAGEN NO ADJUNTA



REPORTE DE INSPECCIÓN

FECHA:

2022-08-25

LOCACIÓN:

Pribbenow

ÁREA:

Construcción

RESPONSABLE ÁREA:

Juan Saavedra

INSPECTOR:

Juan Saavedra

PERSONA DELEGADA:

Carlos Velandia

ACTIVIDAD:

que bacana tu moto

ASPECTOS POSITIVOS:

- kjgbdlfcnbhlknkjacden- kjgefdlenfkjbjkjdfefdf- jughferbfjkbbgdcee

HALLAZGO # 2

PELIGRO ASOCIADO:

Trabajo en alturas

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

EVIDENCIA:



IMAGEN NO ADJUNTA

FECHA:

2022-08-25

LOCACIÓN:

Pribbenow

ÁREA:

Construcción

RESPONSABLE ÁREA:

Juan Saavedra

INSPECTOR:

Juan Saavedra

PERSONA DELEGADA:

Carlos Velandia

ACTIVIDAD:

que bacana tu moto

ASPECTOS POSITIVOS:

- kjgbdlfcnbhlknkjacden- kjgefdlenfkjbkjdfefdf- jughferbfjkbbgdcee

HALLAZGO # 3

PELIGRO ASOCIADO:

Trabajo en alturas

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:**EVIDENCIA:**