Sigma	CONTROL DE CONDICIONES DE VEHICULOS DE DISTRIBUCIÓN	Código: F-ALM-DIST-02 Versión: 01 Efectivo a partir de NOV 2023

FECHA: LUN 28/09 AL SAB 03/10

VERIFICACIÓN: √: Conforme / X: No conforme

Placa de vehículo	Lunes 28/09			Martes 29/09			Miércoles 30/09			Jueves 01/10			Viernes 02/10			Sábado 03/10			Observaciones	Acciones Correctivas
	CF	CP	ME	CF	CP	ME	CF	CP	ME	CF	CP	ME	CF	CP	ME	CF	CP	ME		
AAR-934	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
ACA-918	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	√	√	√		
AFW-860	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	√	√	√		
AKL-733	√	√	√	–	–	–	√	√	√	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ALJ-851	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ALO-761	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	–	–		
AYG-849	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
BCS-800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
BCT-763	–	–	–	√	√	√	–	–	–	√	√	√	–	–	–	–	–	–		
BES-757	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
BTK-863	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
BWZ-879	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
CAD-917	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
CBH-821	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
CDT-850	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
CES-933	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
CHE-765	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
CKQ-876	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
F4Q-794	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
F6C-896	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
F8W-748	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Firma del Responsable																				

LEYENDA	
Condición Física (CF)	Puertas cierre hermético
	Cortinas de traslape en buen estado
	Paredes y pisos en buen estado y sin oxido
	Termoking funciona adecuadamente
Condiciones de Plagas (CP)	Libre de todo tipo de plagas
	Libre de malos olores
Materias Extrañas (ME)	Libre de papeles, cartones, plasticos
	Libres de metales y vidrios
	Libre de material ajeno a los productos

Coordinador de Distribución

Confidential Information