AUDIT OPENSTREETMAP · ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE

Novembre 2026

Cheminements piétons de Nancy

Trottoirs · micromapping · passages piétons · bordures · feux sonores — 190 km de voirie analysés

81 %
de la voirie bordée d'un trottoir dessiné


16 %
de la voirie sans aucune information trottoir

42 %
des 822 feux piétons sans information sonore

48 %
des 2654 passages piétons avec bordure renseignée

01 · TROTTOIRS

Couverture des trottoirs dans OpenStreetMap



TYPE DE VOIE	LINÉAIRE	TROTTOIR DESSINÉ	TAG CHAUSSÉE	SANS INFO
Principale	0.3 km	0 %	0 %	100 %
Secondaire	41.9 km	90 %	0 %	8 %
Tertiaire	32.6 km	94 %	1 %	4 %
Non classée	1.0 km	30 %	52 %	18 %
Résidentielle	107.5 km	78 %	1 %	20 %
Zone de rencontre	6.5 km	25 %	0 %	75 %
Total	**189.8 km**	81 %	**1 %**	16 %

4652 tronçons footway=sidewalk (254 km) sont dessinés : **81 %** du linéaire de voirie en est bordé. À l'inverse, **16 %** (31 km, en rouge) n'ont **aucune** information trottoir, surtout en voies **résidentielles** des quartiers périphériques (nord-ouest, est le long de la Meurthe).

Critère : chaque tronçon de 10 m est « dessiné » si une voie footway=sidewalk passe à moins de 18 m ou si la chaussée porte sidewalk=separate. Hors voies rapides, service et rues piétonnes.

02 · MICROMAPPING

Zones prioritaires : patrimoine, flux et services


#	ZONE	TROTTOIR DESSINÉ	PASSAGES	PODOTACT.	FEUX · SON RENSEIGNÉ	BORDURES	AREA:HW
1	Place Stanislas / Carrière (UNESCO)	85 %	79	96 %	21/21	51	0
2	Vieille-Ville / Porte de la Craffe	84 %	56	95 %	9/14	15	0
3	Gare Nancy-Ville / Place Thiers	94 %	89	96 %	36/43	91	80
4	Hypercentre commercial (St-Jean / Charles III)	99 %	84	94 %	35/39	74	0
5	Quartier Art nouveau (Musée Éc. de Nancy)	99 %	68	96 %	28/29	1	0
6	CHRU Hôpital Central / Faculté	83 %	42	88 %	2/15	2	0
7	Rives de Meurthe / Jardin d'Eau	54 %	65	82 %	0/4	3	0

Cercles de 280 à 380 m autour de lieux emblématiques (UNESCO, pôle gare, hypercentre, Art nouveau, CHRU, port) — numérotés sur les deux cartes.

03 · TRAVERSÉES

Passages piétons, bordures et feux sonores

INDICATEUR	NOMBRE	TAUX
Passages piétons · 2654 nœuds		
Type précisé (crossing=*)	2504	94 %
Bande podotactile renseignée	2243	85 %
Bordure renseignée (kerb=*)	1264	48 %
Îlot refuge renseigné	732	28 %
Bordures · 824 nœuds barrier=kerb		
Abaissée ou à niveau	774	94 %
Hauteur mesurée (kerb:height)	0	0 %
Traversées : extrémités avec bordure	745/4200	18 %
Feux piétons · 822 passages à feux		
Son renseigné (traffic_signals:sound)	477	58 %
dont déclarés sonores (=yes)	70	9 %
Vibreur renseigné	453	55 %
Bouton d'appel renseigné	540	66 %



Zoom centre-ville : complétude des passages piétons et présence de l'information sonore sur les feux.

04 · RECOMMANDATIONS

Constats et priorités d'action

TROTTOIRS — 16 % du linéaire sans information. Renseigner a minima sidewalk:both/left/right puis dessiner les trottoirs séparés dans les zones les moins couvertes (Rives de Meurthe, CHRU Hôpital Central, Vieille-Ville).

FEUX SONORES — 345 feux piétons sur 822 sans traffic_signals:sound, seuls 70 déclarés sonores. Relevé terrain (son, vibreur, bouton), en priorité au CHRU et aux Rives de Meurthe.

BORDURES — Seules 18 % des extrémités de traversées portent un nœud bordure, aucune hauteur mesurée. Ajouter barrier=kerb + kerb=* à chaque jonction.

MICROMAPPING — Seul le pôle gare dispose de surfaces area:highway. Étendre ce niveau de détail à Stanislas, la Vieille-Ville et l'hypercentre via des cartoparties (StreetComplete, GoMap!!, JOSM).

Sources. Données brutes OpenStreetMap téléchargées le 2026-11-04 via l'API 0.6 (64 tuiles), filtrées sur le contour communal (relation 52399) : 4652 trottoirs, 2654 passages, 824 bordures, 822 feux piétons. Chaussée : voies primary à living_street.

Limites. Le critère de proximité (18 m) peut compter un trottoir dessiné d'un seul côté comme couvrant la voie. Les zones de micromapping sont des cercles définis à dire d'expert. Un attribut renseigné n'est pas un attribut vérifié sur le terrain : l'audit mesure la complétude de la donnée, pas l'accessibilité réelle.