



ORDEN DE REPARACIÓN

Fecha Ent: 15/02/2018 Situación: FACTURADO

Ca. José Manuel Iturregui 950 - Surquillo Tlf 01 2433019/933981224			DATOS VEHICULO	
N° O/R: 000001	N° PRES:	FECHA O/R: 15/02/2018	Placa : 4548-2F	Año : 2016
DATOS DEL CLIENTE			Marca : HONDA	Odo : 14891
Cliente : HANS RODRIGUEZ			Model : CB190R	Combust : Gasolina
Dirección : CALLE LA CORDILLERA 120 LA MOLINA			Color : REPSOL	Motor : MC46E5018478
Correo : hans_rodriguezc@hotmail.com			VIN : LWBMC4691H1105213	
RUC:	Tef: 933452770	Doc: Boleta	Obs. :	
DATOS DE SEGURO				
Cia de Seguro :		N° Sinistro: :	N° Poliza:	
Deducible : 0.00		Moneda: : Soles		
SERVICIO ACTUAL: Mecanica				
CONCEPTO	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	

M/O MECÁNICA

MANTENIMIENTO MENOR

1.00	50.84	50.84
SUB TOTAL		50.84

LUBRICANTE (S)

7100 ACEITE MOTOR 10W40 1L FS

1.00	36.44	36.44
SUB TOTAL		36.44

MATERIALES

MATERIALES

1.00	4.24	4.24
SUB TOTAL		4.24

RESUMEN DE TOTALES

SON: CIENTO SIETE CON 99/100 SOLES

M/O MECÁNICA	50.84
LUBRICANTE (S)	36.44
MATERIALES	4.24
SERVICIOS TERCEROS	0.00
SUB TOTAL	S/ 91.52
DSTO 0.00 %	S/ 0.00
TOTAL NETO	S/ 91.52
IGV	S/ 16.47
TOTAL O/R	S/ 107.99