

Aviso de No Conformidad N° 6

Obra Edificio Vista Norte — Constructora Andes

Subcontratista	Electrica Sur SpA
Responsable del subcontratista	Marcos Riquelme (Jefe de terreno, Electrica Sur)
Cedula / identificacion	21.345.678-9
Domicilio	Instalacion de faena, Obra Vista Norte
Infraccion	Hormigonado sin liberacion de enfierradura por ITO
Articulo / clausula	Clausula 9.5
Monto	25,00 UF
Fecha del hecho	06-07-2026 02:12
Aprobada por Administrador de contrato	06-07-2026 04:12

Descripcion del reporte:

test

El subcontratista dispone de un plazo de 3 dias corridos desde esta notificacion, hasta el 09-07-2026, para presentar su reclamacion ante el Administrador de contrato. Transcurrido el plazo sin reclamacion, la No Conformidad quedara firme y se incorporara como descuento en los estados de pago del contrato.

Documento emitido conforme a las clausulas de no conformidades y multas del contrato de construccion y sus bases administrativas. Emitido por Debido. Este correo y su adjunto constituyen el canal legal de notificacion del sistema.