



Código: P11.F.17
Versión: 01
Fecha: 04/05/2018

CLIENTE: Sociedad Técnica Constructora SAS

PROYECTO: Ayuda Cental 3

FECHA DE ENTREGA: 20-03-2026

Escalera Norte

LOCALIZACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EJECUTADO

[illegible]

LAS CASILLAS MARCADAS CON * SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES:


OBSERVACIONES:
Piso 6 Falta tornillo centro
Piso 7 Falta tornillo centro

NOMBRE DE QUIEN RECIBE/PROYECTO: JAMES SARGENT

FIRMA: 39 MES S

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA/NOVOVERM ALSAL COLOMBIA: Sebastian Duque

FIRMA: Sebastian D



Código: P11.F.17
Versión: 01
Fecha: 04/05/2018

Versión: 01
Fecha: 04/05/2018

Escalas Sur

FECHA DE ENTREGA: 20/03/2026

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EJECUTADO

[illegible]

FIRMA: JAMES J

FIRMA: Sebastian D