

(様式2)

所 長	次 長	次長（技術）	企画検査課長	工事第1課長	工事第1課班長	維持管理課長	課長代理	管理班長	課員（維持管理課・企画検査課・工事第1課）
出発時間：00:00 帰所時間：00:00						天候	下田市	報告者	

河川パトロール実績報告書

No.1
下田土木事務所

実施日 月 日	パトロール実施河川			パトロール者名		点検結果	処置状況	備考
	水系名	河川名	〇〇地先 ～ 〇〇地先	職	氏名			
09月14日	稲生沢川	稲生沢川	起点（富田橋～ 河口			異常無し	処置無し	
			～					
			～					
			～					
			～					
			～					
合（小）計	1	1	パトロール者延人数（人） 上記の内、市町村職員延人数（人）	0 0				

注 1 点検結果は、異常が発見された場合はその状況を記入し、特に異常がない場合には、「異常無し」と記入する。
2 処置状況は、応急処置等を行った場合には、その措置内容を記入し、異常がなく処置の必要が無かった場合には、「処置無し」と記入する。
3 パトロール者名の欄には、土木事務所職員のみを記入する。
4 市町村職員又は占有者がパトロールに参加した場合には、備考欄にその所属及び人数を記入する。

河川パトロール項目一覧表

着眼点	対象	事象	着眼点	対象	事象
(A)河川管理施設の 損傷及び異常	a)河道	1) 土砂堆積・草木繁茂・流木	(A)河川管理施設の 損傷及び異常	i) 樋門・樋管	1) 亀裂・破損（本体）
		2) 河床低下			2) 亀裂・破損（周辺堤防・取付護岸）
		3) 局所洗堀			3) 沈下
	b) 土堤	1) 亀裂			4) 継手の変形・破断
		2) 陥没・不陸・法崩れ			5) 函体底板下の空洞化
		3) 堤脚保護工の変形			6) 土砂堆積
		4) はらみ出し			7) フラップゲートの異常
		5) もぐら等の小動物の穴			8) 腐食
		6) 排水不良			9) 塗装劣化
		7) 漏水・噴砂			10) 草木繁茂
		8) 草木繁茂		j) 水門	1) 亀裂・破損（本体）
	c) 護岸 (鋼矢板護岸以外)	2) 亀裂・破損（周辺堤防・取付護岸）			
		3) 継手の変形・破断			
		4) 土砂堆積			
		5) 腐食			
		6) 塗装劣化			
	d) 鋼矢板護岸	7) 草木繁茂			
		k) 堰	1) 亀裂・破損（本体）		
			2) 亀裂・破損（水叩き・護床工）		
			3) 上下流の河床洗堀		
			4) 魚道の変形・破損		
	5) 土砂堆積				
	e) 天端	(B)河川管理施設以外の 施設の異常			1) 道路橋の異常
		(C)不法占用			2) 市道の異常
					3) その他占用物件の劣化・損傷・異常等
		f) 堤脚水路	(D)違法な土地の形状変更		
	(E)不法投棄				
g) 根固め・水制工	(F)汚水排出・不法取水			1) 汚水排出	
				2) 不法取水	
	h) 床止め (落差工・帯工・魚道)	(G)その他		1) 起終点の確認	
			2) 看板等の破損・劣化		
			3) 倒木・枝木はみ出し		
	4) ホームレス				
	5) その他				

位置図

稲生沢川(下田市)

