




## ANTECEDENTES

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Numero Solicitud :    | <b>METLIFE -6283</b>                                                   |
| Institución :         | <b>MetLife</b>                                                         |
| Nombre Cliente :      | <b>FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA</b>                                |
| Rut :                 | <b>16.610.203-0</b>                                                    |
| Dirección Propiedad : | <b>LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO</b> |
| Comuna :              | <b>Colina</b>                                                          |
| Región :              | <b>Metropolitana de Santiago</b>                                       |

[www.valueproperty.cl](http://www.valueproperty.cl)  
Mail: [info@valueproperty.cl](mailto:info@valueproperty.cl)

Dirección: Santa Magdalena 75 Of 310, Providencia - Santiago  
Fono: 22 500 0366

|                   |                |                                                                                                                                    |                  |                                                                 |                     |                     |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Identificación    | Cliente        | FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA                                                                                                   | Dirección        | LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO | DFL-2               | NO                  |
|                   | RUT Cliente    | 16.610.203-0                                                                                                                       | Casa Nº          | N°2100                                                          | Año Construcción    | 2024                |
|                   | Propietario    | FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA                                                                                                   | Comuna           | Colina                                                          | Vida útil           | 70                  |
|                   | RUT Prop.      | 16.610.203-0                                                                                                                       | Región           | Metropolitana de Santiago                                       | Permiso             | N°319 09/09/2020    |
|                   | Ejecutivo      | MONICA REYES PINTO                                                                                                                 | Rol              | N°882-40                                                        | Recepcion           | N°210 18/07/2024    |
|                   | Tasador        | Maria Eugenia Soto                                                                                                                 | Condominio       | LAS BRISAS DE CHICUREO                                          | Ampliación          | No                  |
|                   | Objetivo       | Refinanciamiento                                                                                                                   | Pisos Propiedad  | 1                                                               | Subterráneos        | NO                  |
|                   | Tipo Prop.     | Casa                                                                                                                               | Sitio/Lote       | A 40                                                            | Estado conservación | BUENO               |
|                   | Fecha Tasación | 13-04-2026                                                                                                                         | Zona             | IPB(Colina)                                                     | Sello SEC           | SI                  |
|                   | Destino SII    | HABITACIONAL                                                                                                                       | Manzana          | 882                                                             | Afecto a expropi.   | NO                  |
| Síntesis          | N° SOLICITUD   | 900159638                                                                                                                          | Estacionamientos | 4                                                               | Fuente Información  | DOM, Plano Catastro |
|                   | Formalizador   |                                                                                                                                    | Bodegas          | 1                                                               | Mansarda            | NO                  |
| Ubicación/Empresa |                | Descripción Expropiación: De acuerdo al DOM, Plano Catastro de la Municipalidad de Colina la propiedad NO cuenta con expropiación. |                  |                                                                 |                     |                     |



La propiedad corresponde a una casa ubicada en Los Eucaliptus N° 2100, condominio Las Brisas de Chicureo, comuna de Colina, Región Metropolitana de Santiago. El inmueble se emplaza en un terreno de 5.024,86 m2 con una superficie construida de 249,91 m2, desarrollada en un solo nivel. La materialidad predominante es albañilería ladrillo y su estado de conservación es bueno. El programa contempla recintos de uso habitacional y de servicio distribuidos en planta única. La propiedad se ubica en zona rural dentro del límite comunal de Colina.

El sector corresponde a una zona rural de la comuna de Colina, en la Región Metropolitana de Santiago. Predominan condominios de baja densidad insertos en paños de terreno de gran superficie. La conectividad se articula a través de vías intercomunales que vinculan el área con los centros urbanos de la comuna. Colina cuenta con servicios comerciales, educacionales y de salud concentrados principalmente en su casco urbano.

| Referencias y Mercado               | REF. OFERTAS |        |        |                                       |      |           |          |               |                  |        |          |          |                        |
|-------------------------------------|--------------|--------|--------|---------------------------------------|------|-----------|----------|---------------|------------------|--------|----------|----------|------------------------|
|                                     | N°           | Fecha  | Tipo   | Dirección referencias                 | Año  | Teléfono  | Total UF | Sup. Terreno. | Sup. Construida. | OO.CC. | UF/m² T. | UF/m² C. | Comentarios Relevantes |
|                                     | 1            | abr-26 | Oferta | Las Brisas de Chicureo - Los Boldos   | 2015 | 979998714 | 20.000   | 5.051         | 239              | 750    | 2,20     | 34,05    |                        |
|                                     | 2            | abr-26 | Oferta | Las Brisas de Chicureo - La Viña 1060 | 2016 | 989225642 | 24.900   | 5.077         | 239              | 750    | 3,10     | 35,19    |                        |
|                                     | 3            | abr-26 | Oferta | La Viña & La Vendimia                 | 2017 | 936820393 | 19.500   | 5.001         | 252              | 500    | 2,00     | 35,71    |                        |
|                                     | 4            | abr-26 | Oferta | Las Brisas 1-300                      | 2005 | 995394000 | 23.900   | 5.012         | 258              | 750    | 3,00     | 31,45    |                        |
|                                     | 5            | abr-26 | Oferta | Liray - Lo Pinto                      | 2023 | 942182983 | 18.900   | 5.000         | 264              | 500    | 2,00     | 31,82    |                        |
|                                     |              |        |        | PROMEDIO DE LA MUESTRA                |      |           | 21.440   | 5.028,2       | 250,4            | 650    | 2,46     | 33,64    |                        |
|                                     |              |        |        | TASACION                              |      |           | 20.126   | 5.025         | 250              | 750    | 2,23     | 32,64    |                        |
| TASACION V/S PROMEDIO DE LA MUESTRA |              |        |        |                                       |      |           |          |               |                  |        | -3%      |          |                        |

| REF. C.B.R.                         |        |      |                         |      |               |          |               |                  |        |          |          |
|-------------------------------------|--------|------|-------------------------|------|---------------|----------|---------------|------------------|--------|----------|----------|
| N°                                  | Fecha  | Tipo | Dirección referencias   | Año  | Foja y Número | Total UF | Sup. Terreno. | Sup. Construida. | OO.CC. | UF/m² T. | UF/m² C. |
| 6                                   | mar-25 | CBR  | Chicureo 3 LT 40        | 1996 | 40132-55521   | 20.500   | 5.002         | 250              | 700    | 2,70     | 25,18    |
| 7                                   | may-25 | CBR  | Las Brisas 3 MZ A LT 12 | 2004 | 47523-66056   | 18.000   | 5.013         | 360              | 700    | 1,80     | 22,99    |
| PROMEDIO DE LA MUESTRA              |        |      |                         |      |               | 19.250   | 5.007,5       | 305,0            | 700    | 2,25     | 24,08    |
| TASACION                            |        |      |                         |      |               | 20.126   | 5.025         | 250              | 750    | 2,23     | 32,64    |
| TASACION V/S PROMEDIO DE LA MUESTRA |        |      |                         |      |               |          |               |                  |        |          | 36%      |

| ANÁLISIS DE RENTABILIDAD |             |
|--------------------------|-------------|
| Vida Útil Remanente Años | 70          |
| Arriendo Bruto \$ / mes  | 3.300.000   |
| UF/ mes                  | 82,7        |
| Gasto Anual \$           | 3.300.000   |
| Tasa Exigida Proyecto    | 4,5%        |
| Tiempo Renta (años)      | 65          |
| Ingreso Líquido Anual    | 36.300.000  |
| Renta Perpetua           | 806.666.667 |

ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS

Las muestras fueron seleccionadas por ser propiedades que comparten características similares en cuanto a dimensiones, programa, tipología de edificación, sector y se homologa en función a sus características propias como; diseño constructivo, calidad de sus materiales, calidad de sus revestimientos interiores y estado de mantención.

| Valores | CUADRO DE VALORACION |    |                             |          |     |      |                     |        |         |               |               |             |       |       |                    |                  |                      |           |
|---------|----------------------|----|-----------------------------|----------|-----|------|---------------------|--------|---------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|--------------------|------------------|----------------------|-----------|
|         | Item                 | Nº | Detalle Item valorado       | Rol SII  | Año | Tipo | Situación Municipal | Estado | Grntia. | Origen Super. | Superficie m² | UF/m² Nuevo | D. F. | UF/m² | Valor Comercial UF | Valor Seguros UF | Valor Liquidación UF |           |
|         | Terreno              | 1  | Terreno                     | N°882-40 |     |      | Regularizado        |        |         |               | 1.402,35      | 8,00        | 1,00  |       | 11.218,80          |                  |                      |           |
|         | Terreno              | 2  | Servidumbre                 | N°882-40 |     |      | Regularizado        |        |         |               | 3.622,51      | 0,00        | 1,00  |       | 0,00               |                  |                      |           |
|         | Edificación          | 3  | Piso 1                      | N°882-40 |     |      | Regularizado        |        |         |               | 249,91        | 34,00       | 0,96  |       | 8.157,06           |                  |                      |           |
|         | Piscina              | 4  | Piscina                     | N°882-40 |     |      | Regularizado        |        |         |               | 1,00          | 350,00      | 1,00  |       | 350,00             |                  |                      |           |
|         | OO.CC.               | 5  | Quincho, terrazas, bodega   | N°882-40 |     |      | Regularizado        |        |         |               | 1,00          | 250,00      | 1,00  |       | 250,00             |                  |                      |           |
|         | OO.CC.               | 6  | Cierros, pavimento exterior | N°882-40 |     |      | Regularizado        |        |         |               | 1,00          | 150,00      | 1,00  |       | 150,00             |                  |                      |           |
|         |                      |    | VALOR COMERCIAL NORMAL :    |          |     |      |                     |        |         |               |               |             |       |       |                    | 20.125,86        | 8.907,06             | 16.603,84 |
|         |                      |    |                             |          |     |      |                     |        |         |               |               |             |       |       |                    |                  |                      |           |



Tasador : Maria Eugenia Soto  
Visador : Héctor Martínez C.  
Fecha visita : 13-04-2026  
Fecha Visado : 15-04-2026  
Firma :


*[Firma manuscrita]*

El profesional que firma declara que no tiene hoy, ni espera tener en el futuro, interés en la propiedad tasada ni ningún impedimento para llevar a cabo este trabajo. No tiene personal interés ni participación en los usos que se hagan de la tasación ni con las personas que participen en la operación. Ha inspeccionado la vivienda y la información que en esta fecha presenta es totalmente verdadera, y no ha olvidado nada de importancia. Los inconvenientes y limitaciones que pueda tener la vivienda y su vecindario están mencionados. Por otra parte se mantendrá un nivel de confidencialidad de la información obtenida, acorde a las exigencias de la Institución, que desde ya declara conocer y aceptar.

| VALOR TASACIÓN                           |                   |               |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|
| UF 20.125,86                             | \$ 802.913.431    | al 13-04-2026 |
| Velocidad de venta normal : 8 A 10 MESES |                   |               |
| 1UF = \$ 39.894,61                       | 1US\$ = \$ 890,33 |               |

|                           | US\$    | UF        | \$          |
|---------------------------|---------|-----------|-------------|
| Valor de Reposición :     | 414.344 | 9.246,94  | 368.903.065 |
| Seguro Incendio y otros : | 399.115 | 8.907,06  | 355.343.781 |
| Avalúo fiscal propiedad : | 381.667 | 8.517,68  | 339.809.429 |
| Valor a Remate 65% :      | 586.180 | 13.081,81 | 521.893.730 |
| Liquid. Normal 82,5% :    | 743.998 | 16.603,84 | 662.403.518 |

### Mapa de ubicación de referencias



### Fachada



## Fachada



### Fachada



| Referencia Nº 1 |                                     | Referencia Nº 2 |                                       | Referencia Nº 3 |                       |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Tipo:           | Oferta                              | Tipo:           | Oferta                                | Tipo:           | Oferta                |
| Dirección:      | Las Brisas de Chicureo - Los Boldos | Dirección:      | Las Brisas de Chicureo - La Viña 1060 | Dirección:      | La Viña & La Vendimia |
| Comuna:         | Colina                              | Comuna:         | Colina                                | Comuna:         | Colina                |
| Valor UF:       | 20.000                              | Valor UF:       | 24.900                                | Valor UF:       | 19.500                |
| Año:            | 2015                                | Año:            | 2016                                  | Año:            | 2017                  |
| Sup const:      | 239 m²                              | Sup const:      | 239 m²                                | Sup const:      | 252 m²                |
| Terreno:        | 5.051 m²                            | Terreno:        | 5.077 m²                              | Terreno:        | 5.001 m²              |
| Teléfono:       | 979998714                           | Teléfono:       | 989225642                             | Teléfono:       | 936820393             |

Las muestras fueron seleccionadas por ser propiedades que comparten características similares en cuanto a dimensiones, programa, tipología de edificación, sector y se homologa en función a sus características propias como; diseño constructivo, calidad de sus materiales, calidad de sus revestimientos interiores y estado de mantención.

|            |                            |      |                       |      |
|------------|----------------------------|------|-----------------------|------|
| Exigencias | Superf. Predial Mínimo     | PRMS | Frente Predial Mínimo | PRMS |
|            | % Ocupación Suelo          | PRMS | Sistema Agrupamiento  | OGUC |
|            | Coef Máx Constructibilidad | PRMS | Altura Edificación    | OGUC |
|            | Distancia medianero        | OGUC | Antejardín            | SI   |

| PROPIEDAD ACOGIDA A:       |    |
|----------------------------|----|
| D.F.L. 2                   | NO |
| LEY 6071 (Venta por Pisos) | NO |
| LEY 9135 (Ley Pereira)     | NO |
| LEY 19537 (Coprop. Inmob.) | SI |

| CUMPLE PLAN REGULADOR VIGENTE |              |
|-------------------------------|--------------|
| Según el uso actual del bien  | SI           |
| Según tipo construcción       | SI           |
| Uso más probable del bien     | HABITACIONAL |
| Cambios en Plan Regulador     | NO CONTEMPLA |

|              |              |                    |            |     |                 |                    |                 |     |
|--------------|--------------|--------------------|------------|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-----|
| Sector       | Demanda      | Medio              | Tendencia  |     | Estable         | Densidad           | Baja            |     |
|              | Mercado      | Estrato Medio Alto | ABC1       |     | SI/No Homogéneo | Destino barrio     | Habitacional    |     |
|              | Tipo zona    | Rural              | Calzada    |     | Asfalto         | Acera              | Tierra          |     |
|              | Solera       | Solerilla          | Antejardín |     | SI              | Red Eléctrica      | Red Subterránea |     |
|              | Agua Potable | Matriz Pública     | Gas        |     | Red Pública     | Proy. Uso Terrenos | Estacionario    |     |
| Uso terrenos |              |                    |            |     |                 |                    |                 |     |
|              | Casas        | 10 %               | Deptos.    | 0 % | Condominios     | 45 %               | Equip. Comer    | 1 % |
|              | Industrial   | 0 %                | Comercial  | 1 % | Sitios Eriazos  | 35 %               | Otros           | 8 % |

Arteria Principal

Caletera Oriente Gral San Martín

|               |                      |             |                          |          |
|---------------|----------------------|-------------|--------------------------|----------|
| Terreno       | Superficie           | 5.024,86 m² | Forma                    | REGULAR  |
|               | Pendiente            | PLANO       | Orientación              | NORTE    |
|               | Frente               | 29,95       | Contrafrente             | 29,95    |
|               | NORTE                | 50          | SUR                      | 50       |
| Emplazamiento | Tipo agrupamiento    | CONDOMINIO  | Diseño Arquitectónico    | TÍPICO   |
|               | Utilidad Funcional   | ADECUADA    | Tipo Adosamiento         | AISLADA  |
|               | Calidad constructiva | BUENA       | Estado de conservación   | BUENO    |
|               | Predio y/o vista     | BUENO       | Orientación construcción | NORTE    |
|               | Relación Terr/Constr | ADECUADO    | Iluminación natural      | ADECUADA |


| Elementos              | Materialidad/Tipo                                 | Calidad | Estado |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|
| Estructura Soportante  | ALBAÑILERÍA LADRILLO                              | BUENA   | BUENO  |
| Divisiones Interiores  | ACERO VOLCANITA                                   | BUENA   | BUENO  |
| Entrepisos             |                                                   |         |        |
| Cubierta               | PLANCHA METALICA                                  | BUENA   | BUENO  |
| Revestimiento exterior | ESTUCO Y PINTURA                                  | BUENA   | BUENO  |
| Cierros exteriores     | REJA METALICA                                     | BUENA   | BUENO  |
| O. Complementarias     | TERRAZA<br>DESCUBIERTA+QUINCHO+PISCINA<br>+BODEGA | BUENA   | BUENO  |
| Construcción anexo     | 0                                                 |         |        |

| Otros              |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Aire Acondicionado | RADIADOR MURAL          |
| Calefacción        | NO PRESENTA             |
| Closet Mural       | MELAMINA                |
| Muebles de cocina  | MELAMINA Y CUARZO       |
| Sanitarios         | LOSA NACIONAL CORRIENTE |
| Grifería           | NACIONAL CORRIENTE      |
| Puerta Principal   | MADERA                  |
| Ventanas           | PVC TERMOPANEL          |


|               |                                   |              |                              |       |                   |                               |          |         |                        |            |                      |        |                     |        |        |            |                  |  |  |                    |  |  |
|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|----------|---------|------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--------|--------|------------|------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Terminaciones | Terminaciones                     |              | Tipo de Pavimento            |       |                   | Material/Marca/Origen         |          |         | Revestimiento de Muros |            | Terminación de Cielo |        | Iluminación         |        | Estado |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Estar - Dormitorios - Circulación |              | ENMADERADO                   |       |                   | TIPO PISO DE INGENIERÍA       |          |         | ESMALTE                |            | ENLUCIDO / PINTURA   |        | BUENA               |        | BUENO  |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Cocina - Baños - Loggia           |              | CERAMICO                     |       |                   | TIPO PORCELANATO              |          |         | CERAMICO               |            | ENLUCIDO / PINTURA   |        | BUENA               |        | BUENO  |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Alcantarillado: Colector          |              | Agua Potable: Matriz Pública |       |                   | Electricidad: Red Subterránea |          |         | Gas: Red Pública       |            | Otros:               |        |                     |        |        |            |                  |  |  |                    |  |  |
| Habitaciones  |                                   |              |                              |       |                   |                               |          |         |                        |            |                      |        |                     |        |        |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Nivel                             | Comedor      | Living                       | Estar | Hall              | Suite                         | D.Simple | D.Serv. | Cocina                 | Escritorio | Baños                | % Baño | Bñ.Serv.            | Loggia | Otros  | Superficie |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Subterráneo                       |              |                              |       |                   |                               |          |         |                        |            |                      |        |                     |        |        |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Piso 1                            | 1            | 1                            | 1     | 1                 | 1                             | 3        | 1       | 1                      | 0          | 3                    | 1      | 1                   | 1      | 0      | 249,91     |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Piso 2                            |              |                              |       |                   |                               |          |         |                        |            |                      |        |                     |        |        |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Piso 3                            |              |                              |       |                   |                               |          |         |                        |            |                      |        |                     |        |        |            |                  |  |  |                    |  |  |
| TOTALES       |                                   | Recintos: 16 |                              |       |                   | 4                             |          |         |                        | 4          |                      |        |                     |        |        | 249,91 m²  |                  |  |  |                    |  |  |
| COMODIDADES   |                                   |              |                              |       |                   |                               |          |         |                        |            |                      |        |                     |        |        |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Muebles de Cocina                 |              | SI                           |       | Comedor de Diario |                               | SI       |         | Patio de servicio      |            | SI                   |        | Estacionamiento     |        | SI     |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Piscina                           |              | SI                           |       | Gimnasio          |                               | NO       |         | Sauna                  |            | NO                   |        | Bodega              |        | SI     |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               | Jardin conformado                 |              | SI                           |       | Calefacción       |                               | NO       |         | Alarma                 |            | NO                   |        | Protecciones/Rejas  |        | NO     |            |                  |  |  |                    |  |  |
| Ampliaciones  | Aspiración central                |              | NO                           |       | Climatización     |                               | NO       |         | Purificador de aire    |            | NO                   |        | Corrientes. Débiles |        | SI     |            |                  |  |  |                    |  |  |
|               |                                   |              |                              |       |                   |                               |          |         |                        |            |                      |        |                     |        |        |            |                  |  |  |                    |  |  |
| Descripción   |                                   |              |                              |       |                   |                               |          |         |                        |            |                      |        |                     |        |        |            | Metros Cuadrados |  |  | Año regularización |  |  |

|                |                                  |            |                                                                 |          |
|----------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Nombre Cliente | FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA | Dirección  | LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO | Hoja N°4 |
| Rut            | 16.610.203-0                     | Nº Interno | METLIFE -6283                                                   |          |

Fotos de la Propiedad



Ubicación



Planificación



Fachada



Sector



Living



Comedor



Cocina



Baño de visitas

|                |                                  |            |                                                                 |          |
|----------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Nombre Cliente | FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA | Dirección  | LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO | Hoja N°5 |
| Rut            | 16.610.203-0                     | Nº Interno | METLIFE -6283                                                   |          |

Fotos de la Propiedad



Dormitorio Principal



Baño Principal



Dormitorio




Dormitorio



Sala de estar



Piscina



Terraza + Quincho




Fachada posterior - Patio trasero


## ANEXO N°1

## Anexo N° 1: Comentarios

## PLANO



## PLANTA DE EMPLAZAMIENTO




## PLANTA DE EMPLAZAMIENTO

CAMPO DE GOLF

## APPENDIX 1

## ESQUEMA DE SUPERFICIES



### CUADRO DE SUPERFICIE

| CUADRO DE SUPERFICIE    |      |   |       |   |   |         |
|-------------------------|------|---|-------|---|---|---------|
| SUPERFICIE A            | 7,16 | X | 3,53  |   |   | 25,27   |
| SUPERFICIE B            | 8,46 | X | 11,96 |   |   | 101,18  |
| SUPERFICIE C            | 5,76 | X | 1,80  |   |   | 10,37   |
| SUPERFICIE D            | 2,69 | X | 1,50  | / | 2 | 2,02    |
| SUPERFICIE E            | 4,31 | X | 2,87  |   |   | 12,37   |
| SUPERFICIE F            | 7,65 | X | 7,49  |   |   | 57,30   |
| SUPERFICIE G            | 4,56 | X | 3,57  |   |   | 16,28   |
| SUPERFICIE H            | 2,71 | X | 2,13  |   |   | 5,77    |
| SUPERFICIE I            | 1,13 | X | 2,57  | / | 2 | 1,45    |
| SUPERFICIE J            | 3,84 | X | 4,66  |   |   | 17,89   |
| TOTAL PRIMER PISO       |      |   |       |   |   | 249,91  |
| TOTAL RNAL (M2)         |      |   |       |   |   | 249,91  |
| SUPERFICIE UTIL TERRENO |      |   |       |   |   | 1402,35 |
| SERVIDUMBRE             |      |   |       |   |   | 3622,51 |
| SUPERFICIE TERRENO (M2) |      |   |       |   |   | 5024,86 |
| OCCUPACION DE SUELO (%) |      |   |       |   |   | 4,97    |
| CONSTRUCTIBILIDAD       |      |   |       |   |   | 0,05    |

**INFORMACION DE SII**

|                                |                    |                                                             |                     |                     |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>REGION METROPOLITANA</b>    |                    | <b>Sitio predominante</b>                                   |                     | <b>Sitio Eriazo</b> |
| <b>COLINA</b>                  |                    | <b>Ubicación</b>                                            | <b>zona rural</b>   |                     |
| <b>izana SII</b>               | <b>14201</b>       | <b>Superficie terreno (m²)</b>                              |                     |                     |
| <b>izana SII</b>               | <b>882</b>         | <b>Resumen de superficie construida</b>                     |                     |                     |
| <b>fio SII</b>                 | <b>40</b>          | <b>CG - construcciones generales (m²)</b>                   |                     |                     |
|                                |                    | <b>OCiv - obras civiles (m²/m³)</b>                         |                     |                     |
|                                |                    | <b>OC - obras complementarias (m³/m³)</b>                   |                     |                     |
|                                |                    | <b>G - galpones (m³)</b>                                    |                     |                     |
| <b>LAS BRISAS 2 MZ A LT 40</b> |                    |                                                             |                     |                     |
| <b>il (\$)</b>                 | <b>120.267.353</b> |                                                             |                     |                     |
| <b>n semestral (\$)</b>        | <b>0</b>           | <b>Inscripción de dominio registrada en SII (a decirse)</b> |                     |                     |
| <b>into (\$)</b>               | <b>0</b>           | <b>fojas 13291</b>                                          | <b>número 21565</b> | <b>año</b>          |

**JEAS DE EDIFICACION**

| ist | unidad | material estructura | calidad | año | destino | condición |
|-----|--------|---------------------|---------|-----|---------|-----------|
|     |        |                     |         |     |         |           |

**JEAS DE SUELO**

| po de tipo de suelo | suelo no agrícola | tipo de suelo | superficie de suelo (m²) |
|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
|                     |                   |               |                          |

ANEXO N°2

ROL - AVALUO

CONSULTA DE ANTECEDENTES DE UN BIEN RAIZ  
15 de Abril de 2026

|                                    |        |         |              |
|------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Datos Generales                    |        |         |              |
| Comuna                             | COLINA | ROL     | 00882-00040  |
| Dirección o Nombre de la Propiedad |        |         |              |
| LAS BRISAS 2 MZ A LT 40            |        |         |              |
| Nombre del Propietario             |        |         |              |
| VERGARA UNDURRAGA FRANCISCO JOSE   |        |         |              |
| Ubicación                          | RURAL  | Destino | HABITACIONAL |
|                                    |        | Serie   | NO AGRICOLA  |

|                                                                   |                |                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Datos para el cobro de Contribuciones del PRIMER SEMESTRE de 2026 |                |                                      |            |
| Desglose de Avalúo                                                |                | Contribución Trimestral Cuotas 1 y 2 |            |
| Avalúo Total                                                      | \$ 339.809.429 | Contribución Neta                    | \$ 671.323 |
| Avalúo Exento                                                     | \$ 60.030.710  | Sobretasa Sitios No Edificados       | \$ 0       |
| Avalúo Afecto                                                     | \$ 279.778.719 | Adicional 0,025% Avalúo Afecto       | \$ 7.839   |
| Año Término de Exención                                           |                | Sobretasa del 0,275%                 | \$ 0       |
|                                                                   |                | Cuota Aseo Municipal                 | \$ 0       |
|                                                                   |                | Contribución Total                   | \$ 679.162 |

PERMISO DE EDIFICACIÓN

PERMISO DE EDIFICACION

☒ OBRA NUEVA

LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

☐ SI ☒ No

LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

☐ SI ☒ No

☐ Ampliación Mayor a 100 M2

☐ Alteración

☐ Reparación

☐ Reconstrucción

DIRECCIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE :

COLINA

REGIÓN: METROPOLITANA

☐ Urbano ☒ Rural ☐ Extensión Urbana

NÚMERO:

311

FE

09-0

RO

81

5:

atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 116, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial.

solicitud de aprobación, los planos y demás antecedentes debidamente suscritos por el propietario y los profesionales respondientes al expediente S.P.E.-5.1.4/5.1.6. N°PE-2582/2020.

Certificado de Informaciones Previas N° 1426 de fecha 14-06-2019.

Anteproyecto de Edificación N° vigente, de fecha .

Informe Favorable de Revisor Independiente N° de fecha .

Informe Favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural N° de fecha .

solicitud N° DE FECHA de aprobación de loteo con construcción simultánea.

os (especificar):

ILVO

orgar permiso para OBRA NUEVA, 1 CASA con una superficie edificada total de 249,91 y de 1 pisos de altura, destinada a FAMILIAR ubicado en calle/avenida/camino SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO Lote N° B / A.40 m alid ad o loteo LAS BRISAS DE CHICUREO sector RURAL zona del plan regulador INTERCOMUNAL aproband más antecedentes, que forman parte de la presente autorización mencionados en la letra C de los VISTOS de este permiso.

ar constancia que la obra que se aprueba PIERDE los beneficios del D.F.L.-N°2 de 1959 y se acoge a las siguientes reglas:

IGUNA

e el presente permiso se otorga amparado en las siguientes autorizaciones especiales:

IGUNA Plazos de la autorización especial .

e el proyecto que se aprueba se ajusta al citado anteproyecto aprobado (CUANDO CORRESPONDA).

IDUALIZACIÓN DEL PROPIETARIO

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| E O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO                             | R.U.T.               |
| SCO JOSE VERGARA UNDURRAGA / MARIA LUISA ORELLANA FERNANDEZ  | 16.610.203-0 / 16.60 |
| SENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO                               | R.U.T.               |
| SCO JAVIER VERGARA GUTIERREZ / JAIME FERNANDO ORELLANA WELCH | 7.018.913-5 / 5.634  |

CERTIFICADO DEUDA TGR

TGR

Tesorería General de la República

Certificado de Deuda

Nombre

VERGARA UNDURRAGA FRANCISCO JOSE

DIRECCION

LAS BRISAS 2 MZ A LT 40

COMUNA

COLINA

ROL

076-00882-040

Total Deuda Liquidada Morosa

Total Deuda No Vencida Liquidada

Acogidos ART 196 y 197 DEL C.T.

CLP

1.358.324

Deuda No Vencida (CLP)

FORMULARIO TIPO

FOLIO

FECHA VCTO.

DEUDA NETA

REAJUSTE

INTERES

MULTA

TOTAL

ESCRITURA

Fojas 3312

N°4663 Santiago, trece de enero del año dos mil  
EM/JS/NP veinte.- Don FRANCISCO JOSE VERGARA UNDURRAGA,  
C: 15871912 C.I. 16.610.203-0, casado, bajo el régimen de  
COMPRAVENTA separación de bienes, de este domicilio y doña  
RAUL FERNANDO MARIA LUISA ORELLANA FERNANDEZ, C.I.  
VALENZUELA 16.606.022-2, casada, bajo el régimen de  
PEREZ separación de bienes, de este domicilio, son  
A dueños por parte iguales, de la Parcela A.  
FRANCISCO JOSE cuarenta del plano de subdivisión de las  
VERGARA parcelas números diez y once, del Loteo "Las  
UNDURRAGA Brisas de Chicureo", Comuna de Colina, Región  
Y OTRA Metropolitana, que deslinda: NORTE, con parcela  
REP: 155005 número nueve del Fundo San Luis de Colina; SUR,  
B: 961520 con parcela A. cuarenta y dos; ORIENTE, con  
F: 778478 parcela A. treinta y nueve; PONIENTE, con  
parcela A. cuarenta y uno.- La adquirieron por  
compra a don RAUL FERNANDO VALENZUELA PEREZ, de  
esta domicilio, según escritura de fecha

NO EXPROPIACIÓN SERVIU



N° Certificado: 344474

Informe Situación de Inmueble

Santiago, 15 de Abril de 2026

Este Servicio informa con esta fecha que:

Inmueble ubicado en LAS BRISAS 2 MZ A LT 40 de la comuna de COLINA, Rol de Avalúo N° 00882-00040 se encuentra NO AFECTO A EXPROPIACIÓN por SERVIU RM.

Se extiende el presente informe a solicitud MARÍA EUGENIA SOTO LAYSECA, para ser presentado en METLIFE.

Emitido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 20 de la Ley 19.628 y 17 de la Ley 19.880.

RECEPCION FINAL

Energía Limpia y Libre de Residuos

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA

DIRECCIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE COLINA

REGIÓN: METROPOLITANA

☐ Urbano ☒ Rural ☐ Extensión Urbana

NÚMERO DE CERTIFICADO

210-2024

FECHA

18-07-2024

ROL S.I.L

882-40

VISTOS:

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 116, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial.

C) Las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, tratándose de proyectos de edificación que correspondan a proyectos inmobiliarios que deban registrarse en el registro de proyectos inmobiliarios RPI.

D) La solicitud de recepción definitiva de edificación debidamente suscrita por el propietario y arquitecto correspondiente al expediente N° CRDON-9408/2024

E) El informe del arquitecto que señala que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones.

F) El informe del Revisor Independiente, cuando lo hubiere, que certifica que las obras de edificación se ejecutaron conforme al permiso aprobado.

G) El informe del Inspector Técnico de Obra que señala que la obra se construyó conforme a las normas técnicas de construcción aplicables y al permiso, incluidas sus modificaciones. (cuando la obra hubiere contando con tal profesional)

H) La Declaración Jurada del Constructor a cargo de la obra, donde afirma que las medidas de Gestión y Control de Calidad fueron aplicadas.

I) Los antecedentes que comprenden el expediente CRDON-9408/2024 N° 202403406

J) Los antecedentes exigidos a los Art. 5.2.5. y 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.