

INFORME DE TASACION




ANTECEDENTES

Numero Solicitud :	METLIFE -6283
Institución :	MetLife
Nombre Cliente :	FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA
Rut :	16.610.203-0
Dirección Propiedad :	LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO
Comuna :	Colina
Región :	Metropolitana de Santiago

www.valueproperty.cl
Mail: info@valueproperty.cl

Dirección: Santa Magdalena 75 Of 310, Providencia - Santiago
Fono: 22 500 0366

Identificación	Cliente	FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA	Dirección	LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO	DFL-2	NO
	RUT Cliente	16.610.203-0	Casa Nº	N°2100	Año Construcción	2024
	Propietario	FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA	Comuna	Colina	Vida útil	70
	RUT Prop.	16.610.203-0	Región	Metropolitana de Santiago	Permiso	N°319 09/09/2020
	Ejecutivo	MONICA REYES PINTO	Rol	N°882-40	Recepcion	N°210 18/07/2024
	Tasador	Maria Eugenia Soto	Condominio	LAS BRISAS DE CHICUREO	Ampliación	No
	Objetivo	Refinanciamiento	Pisos Propiedad	1	Subterráneos	NO
	Tipo Prop.	Casa	Sitio/Lote	A 40	Estado conservación	BUENO
	Fecha Tasación	13-04-2026	Zona	IPB(Colina)	Sello SEC	SI
	Destino SII	HABITACIONAL	Manzana	882	Afecto a expropi.	NO
Síntesis	N° SOLICITUD	900159638	Estacionamientos	4	Fuente Información	DOM, Plano Catastro
	Formalizador		Bodegas	1	Mansarda	NO
Ubicación/Empresa		Descripción Expropiación: De acuerdo al DOM, Plano Catastro de la Municipalidad de Colina la propiedad NO cuenta con expropiación.				



La propiedad corresponde a una casa ubicada en Los Eucaliptus N° 2100, condominio Las Brisas de Chicureo, comuna de Colina, Región Metropolitana de Santiago. El inmueble se emplaza en un terreno de 5.024,86 m2 con una superficie construida de 249,91 m2, desarrollada en un solo nivel. La materialidad predominante es albañilería ladrillo y su estado de conservación es bueno. El programa contempla recintos de uso habitacional y de servicio distribuidos en planta única. La propiedad se ubica en zona rural dentro del límite comunal de Colina.

El sector corresponde a una zona rural de la comuna de Colina, en la Región Metropolitana de Santiago. Predominan condominios de baja densidad insertos en paños de terreno de gran superficie. La conectividad se articula a través de vías intercomunales que vinculan el área con los centros urbanos de la comuna. Colina cuenta con servicios comerciales, educacionales y de salud concentrados principalmente en su casco urbano.

Referencias y Mercado	REF. OFERTAS												
	N°	Fecha	Tipo	Dirección referencias	Año	Teléfono	Total UF	Sup. Terreno.	Sup. Construida.	OO.CC.	UF/m² T.	UF/m² C.	Comentarios Relevantes
	1	abr-26	Oferta	Las Brisas de Chicureo - Los Boldos	2015	979998714	20.000	5.051	239	750	2,20	34,05	
	2	abr-26	Oferta	Las Brisas de Chicureo - La Viña 1060	2016	989225642	24.900	5.077	239	750	3,10	35,19	
	3	abr-26	Oferta	La Viña & La Vendimia	2017	936820393	19.500	5.001	252	500	2,00	35,71	
	4	abr-26	Oferta	Las Brisas 1-300	2005	995394000	23.900	5.012	258	750	3,00	31,45	
	5	abr-26	Oferta	Liray - Lo Pinto	2023	942182983	18.900	5.000	264	500	2,00	31,82	
				PROMEDIO DE LA MUESTRA			21.440	5.028,2	250,4	650	2,46	33,64	
				TASACION			20.126	5.025	250	750	2,23	32,64	
				TASACION V/S PROMEDIO DE LA MUESTRA								-3%	

REF. C.B.R.											
N°	Fecha	Tipo	Dirección referencias	Año	Foja y Número	Total UF	Sup. Terreno.	Sup. Construida.	OO.CC.	UF/m² T.	UF/m² C.
6	mar-25	CBR	Chicureo 3 LT 40	1996	40132-55521	20.500	5.002	250	700	2,70	25,18
7	may-25	CBR	Las Brisas 3 MZ A LT 12	2004	47523-66056	18.000	5.013	360	700	1,80	22,99
PROMEDIO DE LA MUESTRA						19.250	5.007,5	305,0	700	2,25	24,08
TASACION						20.126	5.025	250	750	2,23	32,64
TASACION V/S PROMEDIO DE LA MUESTRA											36%

ANALISIS DE RENTABILIDAD	
Vida Útil Remanente Años	70
Arriendo Bruto \$ / mes	3.300.000
UF/ mes	82,7
Gasto Anual \$	3.300.000
Tasa Exigida Proyecto	4,5%
Tiempo Renta (años)	65
Ingreso Líquido Anual	36.300.000
Renta Perpetua	806.666.667

ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS

Las muestras fueron seleccionadas por ser propiedades que comparten características similares en cuanto a dimensiones, programa, tipología de edificación, sector y se homologa en función a sus características propias como; diseño constructivo, calidad de sus materiales, calidad de sus revestimientos interiores y estado de mantención.

Valores	CUADRO DE VALORACION																	
	Item	Nº	Detalle Item valorado	Rol SII	Año	Tipo	Situación Municipal	Estado	Grntia.	Origen Super.	Superficie m²	UF/m² Nuevo	D. F.	UF/m²	Valor Comercial UF	Valor Seguros UF	Valor Liquidación UF	
	Terreno	1	Terreno	N°882-40			Regularizado				1.402,35	8,00	1,00		11.218,80			
	Terreno	2	Servidumbre	N°882-40			Regularizado				3.622,51	0,00	1,00		0,00			
	Edificación	3	Piso 1	N°882-40			Regularizado				249,91	34,00	0,96		8.157,06			
	Piscina	4	Piscina	N°882-40			Regularizado				1,00	350,00	1,00		350,00			
	OO.CC.	5	Quincho, terrazas, bodega	N°882-40			Regularizado				1,00	250,00	1,00		250,00			
	OO.CC.	6	Cierros, pavimento exterior	N°882-40			Regularizado				1,00	150,00	1,00		150,00			
			VALOR COMERCIAL NORMAL :													20.125,86	8.907,06	16.603,84



Tasador : Maria Eugenia Soto
Visador : Héctor Martínez C.
Fecha visita : 13-04-2026
Fecha Visado : 15-04-2026
Firma :


[Firma manuscrita]

El profesional que firma declara que no tiene hoy, ni espera tener en el futuro, interés en la propiedad tasada ni ningún impedimento para llevar a cabo este trabajo. No tiene personal interés ni participación en los usos que se hagan de la tasación ni con las personas que participen en la operación. Ha inspeccionado la vivienda y la información que en esta fecha presenta es totalmente verdadera, y no ha olvidado nada de importancia. Los inconvenientes y limitaciones que pueda tener la vivienda y su vecindario están mencionados. Por otra parte se mantendrá un nivel de confidencialidad de la información obtenida, acorde a las exigencias de la Institución, que desde ya declara conocer y aceptar.

VALOR TASACIÓN		
UF 20.125,86	\$ 802.913.431	al 13-04-2026
Velocidad de venta normal : 8 A 10 MESES		
1UF = \$ 39.894,61	1US\$ = \$ 890,33	

	US\$	UF	\$
Valor de Reposición :	414.344	9.246,94	368.903.065
Seguro Incendio y otros :	399.115	8.907,06	355.343.781
Avalúo fiscal propiedad :	381.667	8.517,68	339.809.429
Valor a Remate 65% :	586.180	13.081,81	521.893.730
Liquid. Normal 82,5% :	743.998	16.603,84	662.403.518

Mapa de ubicación de referencias



Fachada



Fachada



Fachada



Referencia Nº 1		Referencia Nº 2		Referencia Nº 3	
Tipo:	Oferta	Tipo:	Oferta	Tipo:	Oferta
Dirección:	Las Brisas de Chicureo - Los Boldos	Dirección:	Las Brisas de Chicureo - La Viña 1060	Dirección:	La Viña & La Vendimia
Comuna:	Colina	Comuna:	Colina	Comuna:	Colina
Valor UF:	20.000	Valor UF:	24.900	Valor UF:	19.500
Año:	2015	Año:	2016	Año:	2017
Sup const:	239 m²	Sup const:	239 m²	Sup const:	252 m²
Terreno:	5.051 m²	Terreno:	5.077 m²	Terreno:	5.001 m²
Teléfono:	979998714	Teléfono:	989225642	Teléfono:	936820393

Las muestras fueron seleccionadas por ser propiedades que comparten características similares en cuanto a dimensiones, programa, tipología de edificación, sector y se homologa en función a sus características propias como; diseño constructivo, calidad de sus materiales, calidad de sus revestimientos interiores y estado de mantención.

Exigencias	Superf. Predial Mínimo	PRMS	Frente Predial Mínimo	PRMS
	% Ocupación Suelo	PRMS	Sistema Agrupamiento	OGUC
	Coef Máx Constructibilidad	PRMS	Altura Edificación	OGUC
	Distancia medianero	OGUC	Antejardín	SI

PROPIEDAD ACOGIDA A:		
D.F.L. 2		NO
LEY 6071 (Venta por Pisos)		NO
LEY 9135 (Ley Pereira)		NO
LEY 19537 (Coprop. Inmob.)		SI

CUMPLE PLAN REGULADOR VIGENTE	
Según el uso actual del bien	SI
Según tipo construcción	SI
Uso más probable del bien	HABITACIONAL
Cambios en Plan Regulador	NO CONTEMPLA

Sector	Demanda	Medio	Tendencia	Estable	Densidad	Baja
	Mercado	Estrato Medio Alto	ABC1	SI/No Homogéneo	Destino barrio	Habitacional
	Tipo zona	Rural	Calzada	Asfalto	Acera	Tierra
	Solera	Solerilla	Antejardín	SI	Red Eléctrica	Red Subterránea
	Agua Potable	Matriz Pública	Gas	Red Pública	Proy. Uso Terrenos	Estacionario

Uso terrenos	Casas	10 %	Deptos.	0 %	Condominios	45 %	Equip. Comer	1 %
	Industrial	0 %	Comercial	1 %	Sitios Eriazos	35 %	Otros	8 %

Arteria Principal

Caletera Oriente Gral San Martín

Terreno	Superficie	5.024,86 m²	Forma	REGULAR
	Pendiente	PLANO	Orientación	NORTE
	Frente	29,95	Contrafrente	29,95
	NORTE	50	SUR	50

Emplazamiento	Tipo agrupamiento	CONDOMINIO	Diseño Arquitectónico	TÍPICO
	Utilidad Funcional	ADECUADA	Tipo Adosamiento	AISLADA
	Calidad constructiva	BUENA	Estado de conservación	BUENO
	Predio y/o vista	BUENO	Orientación construcción	NORTE
	Relación Terr/Constr	ADECUADO	Iluminación natural	ADECUADA

Elementos	Materialidad/Tipo	Calidad	Estado
Estructura Soportante	ALBAÑILERÍA LADRILLO	BUENA	BUENO
Divisiones Interiores	ACERO VOLCANITA	BUENA	BUENO
Entrepisos			
Cubierta	PLANCHA METALICA	BUENA	BUENO
Revestimiento exterior	ESTUCO Y PINTURA	BUENA	BUENO
Cierros exteriores	REJA METALICA	BUENA	BUENO
O. Complementarias	TERRAZA DESCUBIERTA+QUINCHO+PISCINA +BODEGA	BUENA	BUENO
Construcción anexo	0		

Otros	
Aire Acondicionado	RADIADOR MURAL
Calefacción	NO PRESENTA
Closet Mural	MELAMINA
Muebles de cocina	MELAMINA Y CUARZO
Sanitarios	LOSA NACIONAL CORRIENTE
Grifería	NACIONAL CORRIENTE
Puerta Principal	MADERA
Ventanas	PVC TERMOPANEL

Terminaciones	Terminaciones	Tipo de Pavimento	Material/Marca/Origen	Revestimiento de Muros	Terminación de Cielo	Iluminación	Estado
	Estar - Dormitorios - Circulación	ENMADERADO	TIPO PISO DE INGENIERÍA	ESMALTE	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO
	Cocina - Baños - Loggia	CERAMICO	TIPO PORCELANATO	CERAMICO	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO
	Alcantarillado: Colector	Agua Potable: Matriz Pública	Electricidad: Red Subterránea	Gas: Red Pública	Otros:		


Habitaciones	Nivel	Comedor	Living	Estar	Hall	Suite	D.Simple	D.Serv.	Cocina	Escritorio	Baños	% Baño	Bñ.Serv.	Loggia	Otros	Superficie
	Subterráneo															
	Piso 1	1	1	1	1	1	3	1	1	0	3	1	1	1	0	249,91
	Piso 2															
	Piso 3															
	TOTALES	Recintos: 16					4				4					249,91 m²

COMODIDADES	Muebles de Cocina	SI	Comedor de Diario	SI	Patio de servicio	SI	Estacionamiento	SI
	Piscina	SI	Gimnasio	NO	Sauna	NO	Bodega	SI
	Jardín conformado	SI	Calefacción	NO	Alarma	NO	Protecciones/Rejas	NO
	Aspiración central	NO	Climatización	NO	Purificador de aire	NO	Corrientes. Débiles	SI


Ampliaciones	Descripción	Metros Cuadrados	Año regularización
--------------	-------------	------------------	--------------------

Nombre Cliente	FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA	Dirección	LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO	Hoja N°4
Rut	16.610.203-0	Nº Interno	METLIFE -6283	

Fotos de la Propiedad



Ubicación



Planificación



Fachada



Sector



Living



Comedor



Cocina



Baño de visitas

Nombre Cliente	FRANCISCO JOSÉ VERGARA UNDURRAGA	Dirección	LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO	Hoja N°5
Rut	16.610.203-0	Nº Interno	METLIFE -6283	

Fotos de la Propiedad



Dormitorio Principal



Baño Principal



Dormitorio




Dormitorio



Sala de estar



Piscina



Terraza + Quincho




Fachada posterior - Patio trasero


ANEXO N°1

Anexo N° 1: Comentarios

PLANO



PLANTA DE EMPLAZAMIENTO




PLANTA DE EMPLAZAMIENTO

CAMPO DE GOLF


APPENDIX 1

ESQUEMA DE SUPERFICIES



CUADRO DE SUPERFICIE

CUADRO DE SUPERFICIE						
SUPERFICIE A	7,16	X	3,53			25,27
SUPERFICIE B	8,46	X	11,96			101,18
SUPERFICIE C	5,76	X	1,80			10,37
SUPERFICIE D	2,69	X	1,50	/	2	2,02
SUPERFICIE E	4,31	X	2,87			12,37
SUPERFICIE F	7,65	X	7,49			57,30
SUPERFICIE G	4,56	X	3,57			16,28
SUPERFICIE H	2,71	X	2,13			5,77
SUPERFICIE I	1,13	X	2,57	/	2	1,45
SUPERFICIE J	3,84	X	4,66			17,89
TOTAL PRIMER PISO						249,91
TOTAL RNAL (M2)						249,91
SUPERFICIE UTIL TERRENO						1402,35
SERVIDUMBRE						3622,51
SUPERFICIE TERRENO (M2)						5024,86
OCCUPACION DE SUELO (%)						4,97
CONSTRUCTIBILIDAD						0,05

**INFORMACION DE SII**[illegible]

ANEXO N°2

ROL - AVALUO

CONSULTA DE ANTECEDENTES DE UN BIEN RAIZ
15 de Abril de 2026

Datos Generales

Comuna

COLINA

ROL

00882-00040

Dirección o Nombre de la Propiedad

LAS BRISAS 2 MZ A LT 40

Nombre del Propietario

VERGARA UNDURRAGA FRANCISCO JOSE

Ubicación

RURAL

Destino

HABITACIONAL

Serie

NO AGRICOLA

Datos para el cobro de Contribuciones del PRIMER SEMESTRE de 2026

Desglose de Avalúo

Contribución Trimestral Cuotas 1 y 2

Avalúo Total

\$ 339.809.429

Contribución Neta

\$ 671.323

Avalúo Exento

\$ 60.030.710

Sobretasa Sitios No Edificados

\$ 0

Avalúo Afecto

\$ 279.778.719

Adicional 0,025% Avalúo Afecto

\$ 7.839

Año Término de Exención

Sobretasa del 0,275%

\$ 0

Cuota Aseo Municipal

\$ 0

Contribución Total

\$ 679.162

PERMISO DE EDIFICACIÓN

PERMISO DE EDIFICACION

☒ OBRA NUEVA

LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

☐ SI ☒ No

☐ AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2

LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

☐ SI ☒ No

☐ ALTERACIÓN REPARACIÓN

RECONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE :

COLINA

REGIÓN: METROPOLITANA

☐ Urbano

☒ Rural

☐ Extensión Urbana



NÚMERO:
311
FE
09-0
RO
81

3:

atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 116, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial.
solicitud de aprobación, los planos y demás antecedentes debidamente suscritos por el propietario y los profesionales responsables al expediente S.P.E.-5.1.4/5.1.6. N°PE-2582/2020.
Certificado de Informaciones Previas N° 1426 de fecha 14-06-2019.
Anteproyecto de Edificación N° vigente, de fecha .
Informe Favorable de Revisor Independiente N° de fecha .
Informe Favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural N° de fecha .
solicitud N° DE FECHA de aprobación de loteo con construcción simultánea.
os (especificar):

ILVO

orgar permiso para OBRA NUEVA, 1 CASA con una superficie edificada total de 249,91 y de 1 pisos de altura, destinada a FAMILIAR ubicado en calle/avenida/camino SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO Lote N° B / A.40 m alid ad o loteo LAS BRISAS DE CHICUREO sector RURAL zona del plan regulador INTERCOMUNAL aprobando más antecedentes, que forman parte de la presente autorización mencionados en la letra C de los VISTOS de este permiso.
ar constancia que la obra que se aprueba PIERDE los beneficios del D.F.L.-N°2 de 1959 y se acoge a las siguientes reglas:
IGUNA
e el presente permiso se otorga amparado en las siguientes autorizaciones especiales:
IGUNA Plazos de la autorización especial .
e el proyecto que se aprueba se ajusta al citado anteproyecto aprobado (CUANDO CORRESPONDA).

IDUALIZACIÓN DEL PROPIETARIO

E O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO	R.U.T.
SCO JOSE VERGARA UNDURRAGA / MARIA LUISA ORELLANA FERNANDEZ	16.610.203-0 / 16.60
SENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO	R.U.T.
SCO JAVIER VERGARA GUTIERREZ / JAIME FERNANDO ORELLANA WELCH	7.018.913-5 / 5.634

CERTIFICADO DEUDA TGR

TGR

Tesorería General de la República

Certificado de Deuda

NOMBRE

VERGARA UNDURRAGA FRANCISCO JOSE

DIRECCION

LAS BRISAS 2 MZ A LT 40

COMUNA

COLINA

ROL

076-00882-040

Total Deuda Liquidada Morosa

Total Deuda No Vencida Liquidada

Acogidos ART 196 y 197 DEL C.T.

CLP

1.358.324

Deuda No Vencida (CLP)

FORMULARIO TIPO

FOLIO

FECHA VCTO.

DEUDA NETA

REAJUSTE

INTERES

MULTA

TOTAL

ESCRITURA

Fojas 3312

N°4663 Santiago, trece de enero del año dos mil
EM/JS/NP veinte.- Don FRANCISCO JOSE VERGARA UNDURRAGA,
C: 15871912 C.I. 16.610.203-0, casado, bajo el régimen de
COMPRAVENTA separación de bienes, de este domicilio y doña
RAUL FERNANDO MARIA LUISA ORELLANA FERNANDEZ, C.I.
VALENZUELA 16.606.022-2, casada, bajo el régimen de
PEREZ separación de bienes, de este domicilio, son
A dueños por parte iguales, de la Parcela A.
FRANCISCO JOSE cuarenta del plano de subdivisión de las
VERGARA parcelas números diez y once, del Loteo "Las
UNDURRAGA Brisas de Chicureo", Comuna de Colina, Región
Y OTRA Metropolitana, que deslinda: NORTE, con parcela
REP: 155005 número nueve del Fundo San Luis de Colina; SUR,
B: 961520 con parcela A. cuarenta y dos; ORIENTE, con
F: 778478 parcela A. treinta y nueve; PONIENTE, con
parcela A. cuarenta y uno.- La adquirieron por
compra a don RAUL FERNANDO VALENZUELA PEREZ, de
esta domicilio, según escritura de fecha

NO EXPROPIACIÓN SERVIU



N° Certificado: 344474

Informe Situación de Inmueble

Santiago, 15 de Abril de 2026

Este Servicio informa con esta fecha que:

Inmueble ubicado en LAS BRISAS 2 MZ A LT 40 de la comuna de COLINA, Rol de Avalúo N° 00882-00040 se encuentra NO AFECTO A EXPROPIACIÓN por SERVIU RM.

Se extiende el presente informe a solicitud MARÍA EUGENIA SOTO LAYSECA, para ser presentado en METLIFE.

Emitido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 20 de la Ley 19.628 y 17 de la Ley 19.880.

RECEPCION FINAL

Energía Limpia y Libre de Residuos

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA

DIRECCIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE COLINA

REGIÓN: METROPOLITANA

☐ Urbano ☒ Rural ☐ Extensión Urbana

NÚMERO DE CERTIFICADO

210-2024

FECHA

18-07-2024

ROL S.I.L

882-40

VISTOS:

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 116, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial.

C) Las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, tratándose de proyectos de edificación que correspondan a proyectos inmobiliarios que deban registrarse en el registro de proyectos inmobiliarios RPI.

D) La solicitud de recepción definitiva de edificación debidamente suscrita por el propietario y arquitecto correspondiente al expediente N° CRDON-9408/2024

E) El informe del arquitecto que señala que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones.

F) El informe del Revisor Independiente, cuando lo hubiere, que certifica que las obras de edificación se ejecutaron conforme al permiso aprobado.

G) El informe del Inspector Técnico de Obra que señala que la obra se construyó conforme a las normas técnicas de construcción aplicables y al permiso, incluidas sus modificaciones. (cuando la obra hubiere contando con tal profesional)

H) La Declaración Jurada del Constructor a cargo de la obra, donde afirma que las medidas de Gestión y Control de Calidad fueron aplicadas.

I) Los antecedentes que comprenden el expediente CRDON-9408/2024 N° 202403406

J) Los antecedentes exigidos a los Art. 5.2.5. y 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.